# ANALISIS KELAYAKAN INSTALASI LISTRIK BANGUNAN TUA DI KABUPATEN ACEH BESAR

### **SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

### **AHMAD KHUDZARI**

NIM. 180211069

Prodi Pendidikan Teknik Elektro



FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM, BANDA ACEH 2023 M/ 1444H

### PENGESAHAN PEMBIMBING

# ANALISIS KELAYAKAN INSTALASI LISTRIK BANGUNAN TUA DI KABUPATEN ACEH BESAR

### SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Prodi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

AHMAD KHUDZARI NIM. 180211004

Mahasiswi Prodi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Disetujui/Disahkan

جا معة الرانري

AR-RANIRY

Pembimbing I

Pembimbing II

Hari Anna Lastya, S.T., M.T.

NIP.198704302015032005

Mursyidin,M.T. NIDN.0105048203

### PENGESAHAN SIDANG

## ANALISIS KELAYAKAN INSTALASI LISTRIK BANGUNAN TUA DI KABUPATEN ACEH BESAR SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munagasyah Skripsi Prodi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Pendidikan Teknik Elektro

Tanggal: 14 Desember 2023 M

Jumadil Awal 1445 H

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Hari Anna Lastya, S.T, M.T.

NIP. 198704302015032005

Penguji 1

Mursyidin, M.T. NIDN, 010548203

Penguji 2

Rizal Fachri, S.T., M.T.

Muhammad Ikhsan, S.T, M.T.

NIP. 198807082019031018

NIDN. 2023108602

Mengetahui,

Dekan Fakultas Tarbifah dan Keguruan UIN Ar-Raniry

salam Banda Aceh

0219997031003

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Khudzari

NIM : 180211069

Prodi : Pendidikan Teknik Elektro Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

Judul Skripsi : Analisis Kelayakan instalasi Listrik

Bangunan Tua Di Kabupaten Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

 Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.

- Tidak melakukan plagiat terhadap naskah karya orang lain.
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
- 4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
- Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 14 Desember 2023

Yang menyatakan,

Ahmad Khudzari NIM. 180211069

### **ABSTRAK**

Instansi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Nama : Ahmad Khudzari

NIM : 180211069

Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Teknik

Elektro

Judul Skripsi : Analisis Kelayakan Instalasi Listrik Bangunan

Tua Di Kabupaten Aceh Besar

Jumlah Halaman : 77 Halaman

Pembimbing : 1. Hari Anna Lastya. S.T., M.T

2. Mursyidin, MT

Kata kunci : Instalasi, Kelayakan, Standar PUIL

Sistem instalasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi sebuah bangunan. Semua instalasi listrik, termasuk keselamatan, perlindungan, dan peralatan, harus selalu diperbarui terutama pada bangunan yang berusia lebih tua. Penelitian bertujuan untuk mengetahui standar kelayakan yang ada pada bangunan tua di wilayah kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berfokus pada 5 bangunan tua yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Besar, khususnya Kecamatan Kuta Malaka dan Kecamatan Indrapuri. Adapun hasil uji kelayakan instalasi listrik pada bangunan tua di Kabupaten Aceh Besar, dapat diketahui bahwasannya kelima bangunan yang sudah diteliti memiliki kondisi instalasi listrik yang masih layak pakai. Beberapa parameter seperti tegangan, bergainser, kabel, stop kontak dan saklar pada instalasi bangunan tua ini sesuai Standar PUIL. dengan Terdapat beberapa bangunan parameternya tidak sesuai dengan nilai ukur grounding. Ada 3 bangunan dengan grounding tidak sesuai dengan nilai standar PUIL, yaitu meunasah Bughu, Masjid Tuha dan rumah Pak Iswandi. Nilai ukur yang dihasilkan dari grounding melebihi standar yang ditetapkan di dalam PUIL.

# **DAFTAR ISI**

v
v
V
V
v
•
vi
viii
xi
1
1
3
4
4
5
12
12
17
21
43
43

В.	Instrumen Pengumpulan Data	49
C.	Teknik Pengumpulan Data	57
D.	Teknik Analisis Data	59
BAB	IV HASIL PENELITIAN	64
A.	Hasil Penelitian Kelayakan Instalasi	64
В.	Hasil Penelitian Parameter Instalasi Listrik	98
C.	Pembahasan	120
BAB	V PENUTUP	126
<b>A.</b>	Kesimpulan	126
В.	Saran	127
DAF	ΓAR PUSTAKA	129
DAF	ΓAR LAMPIRAN	132



# **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1. Kapasitas MCB/MCCB 1 fasa	15
Tabel 2.2 Kapasitas MCB/MCCB 3 fasa	16
Tabel 2.3 KHA pada Kabel NYM sesuai Standar PUIL.	25
Tabel 3.1 Alat Penelitian	29
Tabel 3.1 Pengaman Instalasi (MCB)	30
Tabel 3.2 Pengaman Instalasi (Sekering)	30
Tabel 3.3 Pengaman Instalasi (Grounding)	30
Tabel 3.4 Perlengkapa <mark>n Ins<mark>ta</mark>la<mark>si (Saklar)</mark></mark>	31
Tabel 3.5 Perlengkapan Instalasi (Bergainser)	31
Tabel 3.6 Perlengkapan Instalasi (Kabel)	31
Tabel 3.7 Perlengkapan Instalasi (Saklar)	31
Tabel 3.8 Kesesuaian Parameter Instalasi Dengan Standar	
PUIL	32
Tabel 3.9 Instrumen Wawancara	32
Tabel 4.1 Pengaman Instalasi (MCB)	39
Tabel 4.2 Perlengkapan Instalasi (Saklar)	39
Tabel 4.3 Perlengkapan Instalasi (Bergainser)	40
Tabel 4.4 Perlengkapan Instalasi (Kabel)	40
Tabel 4.5 Perlengkapan Instalasi (Stop Kontak)	40
Tabel 4.6 Hasil Wawancara dengan pengurus Meunasah	
Leupung Cut	40

Tabel 4.7 Pengaman Instalasi (MCB)	43			
Tabel 4.8 Pengaman Instalasi (Grounding				
Tabel 4.9 Perlengkapan Instalasi (Saklar)	43			
Tabel 4.10 Perlengkapan Instalasi (Bergainser)	44			
Tabel 4.11 Perlengkapan Instalasi (Kabel)	44			
Tabel 4.12 Perlengkapan Instalasi (Stop Kontak)	44			
Tabel 4.13 Hasil Wawancara dengan pengurus Meunasah				
Bughu	45			
Tabel 4.14 Pengaman Instalasi (MCB)	47			
Tabel 4.15 Pengaman Instalasi (Grounding	47			
Tabel 4.16 Perlengkapan Instalasi (Saklar)	48			
Tabel 4.17 Perlengkapan Instalasi (Bergainser)	48			
Tabel 4.18 Perlengkapan Instalasi (Kabel)	48			
Tabel 4.19 Perlengkapan Instalasi (Stop Kontak)	49			
Tabel 4.20 Hasil Wawancara dengan pengurus Masjid Tuh	ıa			
Indrapuri عامعةالبانوك	49			
Tabel 4.21 Pengaman Instalasi (MCB)	52			
Tabel 4.22 Pengaman Instalasi (Grounding	52			
Tabel 4.23 Perlengkapan Instalasi (Saklar)	52			
Tabel 4.24 Perlengkapan Instalasi (Bergainser)	52			
Tabel 4.25 Perlengkapan Instalasi (Kabel)	52			
Tabel 4.26 Perlengkapan Instalasi (Stop Kontak)	53			

Tabel 4.27 Hasil Wawancara dengan Bapak	
Darmawan	53
Tabel 4.28 Pengaman Instalasi (MCB)	55
Tabel 4.29 Pengaman Instalasi (Grounding	56
Tabel 4.30 Perlengkapan Instalasi (Saklar)	56
Tabel 4.31 Perlengkapan Instalasi (Bergainser)	56
Tabel 4.32 Perlengkapan Instalasi (Kabel)	56
Tabel 4.33 Perlengkapan Instalasi (Stop Kontak)	57
Tabel 4.34 Hasil Wawancara dengan Bapak Iswandi	57
Tabel 4.35 Kesesuaian Parameter Instalasi Dengan Standar	
PUIL	60
Tabel 4.36 Kesesuaian Parameter Instalasi Dengan Standar	
PUIL	62
Tabel 4.37 Kesesuaian Parameter Instalasi Dengan Standar	
PUIL	64
Tabel 4.38 Kesesuaian Parameter Instalasi Dengan Standar	
PUILAR-RANIRY	67
Tabel 4.39 Kesesuaian Parameter Instalasi Dengan Standar	
PUIL	69

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bergainser	14
Gambar 2.2 Bentuk MCB	15
Gambar 2.3 Meter listrik/kWh meter	17
Gambar 2.4 Spin Control Listrik	17
Gambar 2.5 Pengaman Listrik	18
Gambar 2.6 bentuk Saklar	20
Gambar 2.7 Bentuk Stop Kontak	21
Gambar 2.8 Kabel NYA	23
Gambar 2.9 Kabel NYM	24
Gambar 2.10 Kabel NYY	26
Gambar 3.1 Fowchart penelitian dengan pendekatan <i>mix</i>	
methodAR-RANIRY	28
Gambar 4.1 Diagram hasil uji kelayakan Instalasi listrik pa	.da
bangunan tua di wilayah Kabupaten Aceh Besar	72

### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Pada perkembangan zaman ini, listrik menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan. Listrik merupakan energi yang dibutuhkan manusia dalam segala hal yang menunjang aktivitas manusia, sehingga manusia sangat bergantung padanya untuk kelangsungan hidupnya. Listrik bisa dikatakan sebuah kebutuhan demi melangsungkan kehidupan manusia. Pada masa sekarang ini, segala perlatan elektronik yang dipakai oleh manusia menggunakan energi listrik.

Semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan energi, baik kualitas maupun kuantitas instalasi listrik perumahan atau komersial telah berubah, maka perubahan kuantitas titik beban dan perubahan kualitas instalasi listrik bisa berdampak signifikan terhadap kelangsungan hidup instalasi dan keselamatan pengguna. Instalasi yang kurang baik bisa

menyebabkan berbagai kecelakaan pada penggunanya. Kecelakaan dapat terjadi akibat pemasangan yang salah ataupun diakibatkan oleh alat-alat instalasi yang sudah tidak layak pakai lagi.

Sistem instalasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi sebuah bangunan. Terutama sistem intalasi yang terdapat pada bangunan yang sudah berumur sangat tua. Semua instalasi listrik, termasuk keselamatan, perlindungan, dan peralatan, harus selalu diperbarui terutama pada bangunan yang berusia lebih tua. Seiringnya berjalannya waktu instalasi akan memburuk, menua, atau mengalami kerusakan akibat faktor usia, sehingga bisa mengganggu instalasi. Setiap bagian yang sudah usang, rusak, atau pun tak layak pakai lagi harus segera diganti.

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh dengan luas wilayahnya ±2.969 km² dengan jumlah 23 kecamatan dan 604 desa. Disetiap desa di wilayah Kabupaten Aceh Besar memiliki bangunan yang sudah berusia tua bahkan lebih dari puluhan tahun. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di daerah Aceh Besar, terdapat beberapa bangunan yang sudah tua, seperti *meunasah*, masjid, bahkan rumah-rumah warga. Pada bangunan yang sudah tua tersebut, perlu adanya analisis kelayakan instalasi listrik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa instalasi listrik masih dalam keadaan baik dan sesuai dengan Standar PUIL.

Berdasarkan permasalahan yang terdapat di latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian yaitu "Analisis Kelayakan Instalasi Listrik Bangunan Tua Di Kabupaten Aceh Besar".

**حامعةالرانرك** 

# B. Rumusan Masalah - R A N I R Y

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana hasil uji kelayakan instalasi listrik pada bangunan tua yang ada di Kabupaten Aceh Besar?

2. Apa saja parameter instalasi listrik pada bangunan tua di Kabupaten Aceh Besar yang sesuai dengan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL)?

# C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1. Untuk mengetahui kelayakan instalasi listrik pada bangunan tua yang ada di Kabupaten Aceh Besar.
- 2. Untuk mengetahui parameter instalasi listrik pada bangunan tua di Kabupaten Aceh Besar sesuai atau tidak dengan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL)

#### AR-RANIRY

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

## a) Manfaat Teoritis

- Penelitian ini dapat mengembangkan wawasan pengetahun bagi peneliti, pembaca dan pengelola bangunan tua terkait dengan kelayakan instalasi listrik pada bangunan yang sudah tua.
- 2. Sebagai sumber informasi dan pembelajaran langsung bagi warga setempat mengenai kelayakan instalasi listrik pada bangunan yang berusia sudah tua.

### b) Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, peneliti, dan pembaca terkait dengan kelayakan instalasi listrik pada bangunan yang sudah tua.

**حامعةالرانر** 

# E. Penelitian Relevan - RANIRY

Penelitian dari Aris hidayat, Muhammad Harlanu dan
 Said Sunardiyo yang berjudul "Kelayakan Instalasi
Listrik Rumah Tangga Berdaya ≤ 900 VA Berumur di
Atas 15 Tahun di Desa Bojonggede Kecamatan

Ngampel Kabupaten Kendal" yang didapatkan bahwa. Tingkat kelayakan instalasi rumah pada tiap-tiap faktor penguji instalasi adalah: susut tegangan 50 buah instalasi, tahanan isolasi 50 buah instalasi, tahanan pembumian 48 buah instalasi, luas penampang penghantar 39 buah instalasi, kondisi pengaman 47 buah instalasi, kesesuaian polaritas 34 buah instalasi, lengkapan sesuai SNI 40 buah instalasi, ketinggian kotak kontak 33 buah instalasi dan Tingkat kelayakan instalasi listrik rumah tangga berdaya ≤ 900 VA yang sudah dipakai lebih dari 15 tahun di Desa Bojong Gede Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal dari 50 rumah, ada 16 instalasi listrik rumah tangga yang masih layak digunakan, sedangkan 34 instalasi rumah tidak layak digunakan serta Penyebab-penyebab instalasi yang tidak layak dari masing-masing rumah dikarenakan penggunaan alat-alat dan peralatan listrik yang tidak

sesuai ketentuan dan standart SNI serta perlengkapan yang sudah termakan usia sehingga keandalannya sudah berkurang. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalalah objek bangunan yang akan diteliti berbeda. Pada penelitian ini meneliti tentang kelayakan instalasi listrik pada bangunan tua, sedangkan pada penelitian dahulu meneliti instalasi listrik rumah.

2) Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Harianto Budi Santoso dengan judul "Evaluasi Kelayakan Instalasi Listrik Rumah Tangga Dengan Pemakaian Lebih Dari 15 Tahun Berdasarkan PUIL 2000 Di Desa Cipaku Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang Jawa Barat" tingkat kelayakan instalasi listrik di rumah tinggal di

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aris Hidayat, Muhammad Harlanu dan Said Sunardiyo,2015, *Kelayakan Instalasi Listrik Rumah Tangga Berdaya* ≤ 900 VA Berumur di Atas 15 Tahun di Desa Bojonggede Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Jurnal Teknik Elektro Vol. 7 No. 1. h.4.

Desa Cipaku, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang yang berusia 15 tahun lebih secara persentase sebesar 43,75% dan secara jumlah sebanyak 35 rumah dinyatakan layak dari 80 instalasi penerangan rumah. Dan sisanya 56,25% dan secara jumlah sebanyak 45 rumah tidak layak dari 80 instalasi penerangan rumah berdasarkan standar PUIL 2000, dengan kriteria tingkat kelayakan instalasi tiap rumah mencapai 100%, dianggap layak pakai dan jika tingkat kelayakan instalasi tiap rumah tidak mencapai 100% maka dianggap kurang layak pakai. Persentase faktor kelayakan instalasi pada tahanan isolasi dan pengaman yaitu sebesar 100%, instalasi luas penampang penghantar pada penambahan beban titik nyala sebesar 43,75%, dan persentase faktor Resistensi Pentanahan sebesar 62,5%. Berdasarkan penelitian, faktor kelayakan tahanan isolasi dan pengaman instalasi (MCB) dilihat dari kondisi fisiknya dan fungsinya masih dalam keadaan layak walaupun pemakaiannya lebih dari 15 tahun. Tingkat kelayakan pemakaian instalasi listrik rumah tinggal setelah dipakai selama 15 tahun lebih di Desa Cipaku, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang Jawa Barat, secara keseluruhan setiap rumah adalah: 30 rumah persentase tingkat kelayakan instalasinya sebesar 50%, 15 rumah persentase tingkat kelayakan instalasinya sebesar 75%, 35 rumah persentase tingkat kelayakan instalasinya sebesar 100%.<sup>2</sup> Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek حامعة الرانري penelitiannya. Objek penelitian dahulu adalah rumah

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dwi Harianto Budi Santoso, "Evaluasi Kelayakan Instalasi Listrik Rumah Tangga Dengan Pemakaian Lebih Dari 15 Tahun Berdasarkan Puil 2000 Di Desa Cipaku Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang Jawa Barat" Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah,2016), h. 56.

- yang berusia 15 tahun, sedangkan objek penelitian ini adalah bangunan tua yang sudah berusia tua.
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Sumarna, dengan judul "Analisis Kelayakan Instalasi Listrik Rumah Tangga Di Desa Purworejo Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya". Hasil persentase kriteria kelayakan instalasi listrik terbesar terdapat pada pengaman instalasi listrik yaitu sebesar 100% layak dan ketinggian stop kontak/MCB box yaitu sebesar 100% layak, sedangkan persentase terkecil terdapat pada faktor pembumian/grounding 40%. Tingkat Persentase instalasi listrik rumah tangga di Desa Purworejo Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya di atas umur 15 tahun sebesar 35% layak (berjumlah 7 rumah) dan 65% tidak layak (berjumlah 13 rumah). Dari hasil penelitian beberapa perlengkapan instalasi listrik sudah layak. Namun masih ada beberapa perlengkapan baik

sakelar, stop kontak, isolasi dan *fitting* yang tidak layak dan tidak bertanda SNI. <sup>3</sup>Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah usia dari bangunan yang diteliti. Pada penelitian terdahulu hanya meneliti kelayakan dari instalasi listruk rumah tinggal, sedangkan pada penelitian ini menganalisis tentang kelayakan instalasi bangunan yang sudah berusia tua dan bangunan bersejarah.



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Anggi Sumarna (2021)., "Analisis Kelayakan Instalasi Listrik Rumah Tangga Di Desa Purworejo Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya". Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry). Hal.58

# BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Instalasi Listrik

Sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, instalasi listrik adalah suatu sistem yang menyalurkan tenaga listrik.<sup>4</sup> Instalasi listrik Indonesia harus memenuhi standar PUIL (Persyaratan Instalasi Listrik Umum). PUIL telah mengalami berbagai perubahan sejak pertama kali dirilis pada tahun 1964, antara lain PUIL 1977, PUIL 1987, PUIL 2000, dan terakhir PUIL 2011. Persyaratan Umum Instalasi Listrik yang dahulu bernama PUIL ini berlaku sejak tahun 2000 dan dilaksanakan secara wajib. Penerbitan PUIL 2011 yang merupakan pemutakhiran PUIL sebelumnya untuk mengikuti perubahan teknologi dan perubahan standar

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fernando Darundas, dkk., "Redesign Instalasi Listrik Gedung Fakultas Teknik Jurusan Elektro Dan Jurusan Arsitektur Universitas Sam Ratulangi Manado" Jurnal Teknik Elektro dan Komputer. Vol.7. No.3

internasional, akan menjadi acuan baru dalam pemasangan infrastruktur ketenagalistrikan.<sup>5</sup>

PUIL 2011 (SNI 0225:2011), yang menggantikan PUIL 2000 sebagai SNI yang diperlukan pada tahun 2014, telah menjadi acuan bagi mereka yang memasang instalasi listrik tegangan rendah. PUIL 2011 secara umum dibuat dengan memperbaharui bagian-bagian tertentu dari PUIL 2000, namun terdapat beberapa perubahan signifikan yang dilakukan terutama yang berkaitan dengan persyaratan instalasi dan penggunaan perangkat atau peralatan instalasi. <sup>6</sup>

Desain, inspeksi, instalasi, dan pengujian adalah empat faktor yang harus dipenuhi agar instalasi listrik layak. Faktorfaktor ini dijelaskan di bawah ini.

<sup>5</sup> PUIL 2011" Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011". Jakarta, Agustus 2014.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> PUIL 2011. "Keselamatan dan Pemasangan Instalasi Listrik Voltase Rendah untuk Rumah Tangga". Jakarta, 21 September 2016.

### 1) Perancangan Instalasi Listrik

Gambar desain dan teknik deskripsi yang dikenal sebagai rencana instalasi listrik berfungsi sebagai panduan untuk menginstal instalasi listrik. Rencana instalasi listrik harus ditulis sedemikian rupa sehingga teknisi listrik dapat memahami dan menafsirkannya dengan mudah. Karena itu, perlu untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Rencana instalasi listrik meliputi uraian teknis, perkiraan biaya, tabel dan bahan pemasangan, gambar situasi, gambar instalasi, diagram garis tunggal, dan gambar detail.<sup>7</sup>

# 2) Pemasangan Instalasi Listrik

Instalasi listrik harus dipasang sesuai dengan persyaratan peraturan untuk memastikan bahwa

**حامعةالرانر** 

Muhammad Dodo. "Evaluasi Kelayakan Instalasi Listrik Tegangan Rendah Di Atas Umur 15 Tahun Berdasarkan Puil 2000 Di Desa Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir", Program Studi Teknik Elektro Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru,2020. h. 32

instalasi tersebut aman digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, mudah dioperasikan, dan dirawat. Instalasi listrik harus dipasang sesuai dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Instalasi listrik harus dipasang sesuai aturan PUIL.
- b. Bahan dan alat yang digunakan untuk instalasi listrik harus mengikuti standar SNI (Standar Nasional Indonesia), LMK (Lembaga Masalah Kelistrikan), SPLN (Standar Perusahaan PT.PLN), dll.
- c. Menurut UU 15/1985, UU 18/1999, dan peraturan/ketentuan PLN, pemasang profesional dengan ahli teknis yang bersertifikat ahli/kompeten harus menyelesaikan instalasi listrik baru, serta penambahan dan rehabilitasi.

  Akibatnya, pemasangan instalasi listrik harus

dilakukan oleh otoritas yang berkualifikasi dan spesialis instalasi listrik. Di Indonesia tenaga ahli dan pemasang sering disebut sebagai Biro Teknik Elektro (BTL).)

## 3) Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Listrik

Inspektur dan penguji yang ditunjuk diharuskan melaporkan temuan inspeksi dan pengujian instalasi secara tertulis. Sesuai dengan undang-undang atau standar yang berlaku, instalasi listrik harus menjalani pemeriksaan dan pengujian rutin. Pelaksanaan instalasi listrik tetap diatur oleh peraturan ini untuk instalasi yang dipasangnya, meskipun Instansi Yang Berwenang menganggap instalasi listrik tersebut baik. Keputusan Menteri sangat No. 1109K/30/MEM/2005 menyatakan dan memutuskan: Pertama, menetapkan Komite Nasional Pengamanan Instalasi Listrik (KONSUIL) yang ditunjuk sebagai

lembaga inspeksi instalasi listrik konsumen tegangan rendah pada tanggal 25 Maret 2003 di Jakarta. Kedua: Komite Nasional Pengamanan Fasilitas Ketenagalistrikan (KONSUIL) bertugas melakukan pemeriksaan dan pemberian sertifikat laik operasi bagi fasilitas yang menggunakan listrik tegangan rendah.8

## B. Kelayakan Instalasi Listrik

Kelayakan instalasi listrik memiliki beberapa persyaratan yaitu perancangan, pemeriksaan, pemasangan dan pengujian, yang akan dijelaskan di bawah ini:

# 1. Perancangan Instalasi Listrik

Rancangan instalasi listrik ialah berkas gambar rancangan dan uraian teknik, yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan pemasangan suatu

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Muhammad Dodo. "Evaluasi Kelayakan...", h. 33-34.

instalasi listrik. Rancangan instalasi listrik harus dibuat dengan jelas, serta mudah dibaca dan dipahami oleh para teknisi listrik. Untuk itu harus diikuti ketentuan dan standar yang berlaku. Rancangan instalasi listrik terdiri dari: gambar situasi, gambar instalasi, diagram garis tunggal, gambar rinci, tabel dan bahan instalasi, uraian teknis dan perkiraan biaya.

## 2. Pemasangan Instalasi Listrik

Pemasangan instalasi listrik harus memenuhi ketentuan peraturan, sehingga instalasi tersebut aman untuk digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaanya, mudah dioperasikan dan dipelihara.

Pemasangan instalasi listrik harus memenuhi syarat yaitu:

a. Pemasangan instalasi listrik harus mengacu dan memenuhi ketentuan PUIL.

- Material dan peralatan instalasi listrik, harus memenuhi standar yang berlaku SNI, LMK, SPLN, dan lain-lain.
- c. Instalasi listrik baru maupun penambahan dan rehabilitasi, harus dikerjakan oleh instalatir yang profesioanal, dan memiliki teknik tenaga ahli yang bersertifikat keahlian/ kompetensi (ketentuan UU15/1985, UU 18/1999, Peraturan/ketentuan PLN). Berdasarkan hal tersebut pemasangan instalasi listrik harus dari tenaga yang ahli di bidang instalasi listrik dan instansi berwenang. Tenaga ahli/ instalatir di Indonesia ini sering disebut Biro Teknik Listrik (BTL)
- 3. Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Listrik

Hasil pemeriksaa pengujian instalasi harus dinyatakan secara tertulis oleh pemeriksa dan penguji yang

ditugaskan. Instalasi listrik harus diperiksa dan diuji secara periodik sesuai ketentuan/standart yang berlaku. Meskipun instalasi listrik dinilai baik oleh instansi yang berwenang, pelaksanaan instalasi listrik tetap terikat oleh ketentuan tersebut atas instalasi yang dipasangnya. Dalam keputusan Menteri No.1109K/30/MEM/2005, menetapkan, memutuskan: Ke-Satu: menetapkan Komite Listrik Keselamatan Instalasi Nasional untuk (KONSUIL) yang dideklarasikan pada 25 Maret 2003 di Jakarta sebagai lembaga pemeriksa instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah. Ke-Dua: KONSUIL bertugas melaksanakan pemeriksaan dan ما معة الرانرك instalasi menerbitkan operasi sertifikat lavak pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah.9

•

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Adi Sastra P. Tarigan.dkk. "KELAYAKAN INSTALASI LISTRIK (Studi Kasus: Rumah Tangga Desa Klambir Lima Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang)". CV TAHTA MEDIA GROUP:2023)

### C. Komponen Instalasi Listrik

Komponen instalasi listrik adalah bahan atau barang yang dipasang dalam suatu sistem instalasi listrik baik sebagai komponen primer maupun komponen sekunder, yang bersamasama membentuk satu kesatuan. Ada banyak kegunaan yang berbeda untuk setiap komponen listrik. Komponen ini dapat dipasang di mana saja, termasuk di dalam gedung. Agar pemasangan berjalan dengan baik, maka penting untuk mengetahui persyaratan keselamatan komponen pemasangan yang akan digunakan. Beberapa bagian instalasi listrik yang terdapat pada bangunan antara lain sebagai berikut:

# 1) Bergainser

Bergainser adalah alat yang membatasi jumlah listrik yang masuk ke bangunan tempat tinggal dan mengukur jumlah listrik yang digunakan oleh bangunan (dalam satuan W). Untuk penggunaan rumah tangga, PLN telah menetapkan beberapa batasan daya, antara lain 220 VA,

450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA. Setiap rumah yang membeli listrik PLN sudah terpasang alat ini yang berfungsi untuk jalur yang memisahkan PLN dan konsumen berada di kawasan ini. PLN masih menjadi penanggung jawab bergainser. Oleh karena itu, PLN memiliki alat ini dan menyegelnya. Satu-satunya orang yang berwenang untuk membuka penawar ini adalah pejabat PLN. Segel biasanya rusak saat dibuka, dan setelah ditutup kembali, segel baru dipasang. Adapun bentuk dari bergainser dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.



Gambar 2.1 Bergainser

Pada gambar 2.1 terdapat tiga bagian utama dari bargainser yaitu:

### 1. MCB (Miniature Circuit Breaker)

Jika daya yang dialirkan melebihi nilai batasnya, MCB bertindak menghentikan aliran listrik secara otomatis. MCB ini memiliki tombol on/off dan dapat berfungsi sebagai saklar utama rumah. Semua aliran listrik di tempat tinggal terputus jika MCB milik penawar dalam posisi mati. Saat melakukan perbaikan instalasi listrik rumah, saklar ini biasanya dalam keadaan mati. Adapun bentuk dari MCB dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut ini.

Gambar 2.2 Bentuk MCB

Pada Gambar 2.2 memperlihatkan bentuk MCB satu fasa. Ada dua bentuk MCB yang berbeda: MCB 1 fasa dan MCB 2 fasa. Untuk proteksi 3 fasa, MCB biasanya memiliki tiga kutub dengan tuas yang menyatu sehingga jika terjadi gangguan pada salah satu kutub, maka kutub lainnya juga akan terputus. MCB dirancang hanya memiliki satu kutub untuk proteksi 1 fasa. Adapun kapasitasi MCB berdasarkan Standar PUIL tahun 2000 yaitu:

Tabel 2.1. Kapasitas MCB/MCCB 1 fasa

MCCB/MCB					
Daya T S		erpasang P (W)	KHA Pengenal	Jenis	
VA	kVA A	$\cos \phi = 0.8$	R Y (A)	Sistem	
450	0,45	360	2		
900	0,9	720	4		
130	1,3	1040	6		
220	2,2	1760	10	1 Fasa	
350	3,5	2800	16		
440	4,4	3520	20		

550	5,5	4400	25
770	7,7	6160	35
110	1,1	8800	50
139	13,9	11120	63

Tabel 2.2 Kapasitas MCB/MCCB 3 fasa

MCCB / MCB					
Daya Terpasang VIII					
S		P (W)	KHA Pengenal	Jenis	
VA	kVA	$\mathbf{Cos\phi} = 0.8$	(A)	Sistem	
3900	3,9	3159	6	7	
6600	6,6	5266	10		
10600	10,6	8425	16		
13200	13,2	10531	20		
16500	16,5	13164	25		
23000	23	18429	35		
33000	33	26327	50		
41500	41,5	33172	63		
53000	53	42123	80		
66000	66	52654	100		
82500	82,5	65818	125		
10500	105	84247	160	3 Fasa	
13100	131	105309	200	3 Fasa	
14700	147	118472	225		
16400	164	131636	250		
19700	197	157963	300		
23300	233	186923	350		
27900	279	223781	425		

32900	329	263272	500
41400	414	331722	630

### 2. Meter listrik atau kWh meter,

Pengukur kWh (*kilowatt hour*), sering dikenal sebagai meteran listrik, mengukur jumlah daya yang digunakan rumah dalam kWh (*kilowatt jam*). <sup>10</sup> Meteran listrik adalah urutan angka analog atau digital yang ditampilkan kepada pelanggan dan berubah berdasarkan berapa banyak listrik yang digunakan. Apapun bentuk dari Meter Listrik dapat dilihat pada Gambar 2.3 dibawah ini.



Gambar 2.3 Meter listrik/kWh meter

<sup>10</sup> PT.PLN (Persero), "Meter Statik Energi Listrik Fase 3", in SPLN D3.006-1: 2010, 2010

.

# 3. Spin Control

Spin Control berputar terus menerus selama listrik digunakan sebagai sarana untuk mengatur konsumsi daya di bangunan tempat tinggal. Semakin banyak daya listrik yang digunakan, maka putaran spin control akan semakin cepat; jika daya listrik yang digunakan kurang atau sedikit, maka putaran spin control akan lebih lambat. Adapun bentuk dari Spin Control lisrik dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut ini.



Gambar 2.4 *Spin Control* Listrik

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Abdul Muis Prasetia, dkk (2022). "*Pelatihan Pengenalan Komponen Instalasi Listrik Rumah Tangga dan Perhitungan KWH Meter*". AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol.1. No.8

### 2) Pengaman Listrik

Jika terjadi gangguan pada instalasi listrik rumah tangga, seperti korsleting atau konsleting, maka harus dilakukan tindakan pengamanan untuk memutus rangkaian listrik tersebut. Dalam instalasi listrik rumah, ada dua jenis perlindungan listrik, yaitu:

- Biasa disebut sebagai sekering, alat pengaman ini memutus rangkaian listrik dengan melelehkan kawat yang dimasukkan ke dalam tabung dan dialiri arus listrik dengan ukuran tertentu.
- Pengaman listrik thermis, sering dikenal sebagai
   MCB, adalah fitur pengaman yang
   menginterupsi rangkaian listrik berdasarkan
   panas. Adapun bentuk dari pengaman listrik
   dapat dilihat pada Gambar 2.5.



Gambar 2.5 Pengaman Listrik


## 3) Sakelar

Sakelar adalah bagian dari instalasi listrik yang mengontrol apakah listrik terhubung atau terputus dari konduktor. Arus listrik digunakan baik untuk menyambung maupun melepas. Ada banyak kegunaan untuk sakelar listrik seperti mentransfer arus listrik dari satu konduktor ke konduktor lainnya adalah salah satunya.<sup>12</sup> Adapaun contoh dari bentuk saklar dapat dilihat pada Gambar 2.6.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Teguh Setiawa. "Perancangan Dan Pembuatan Prototipe Saklar Dengan Modul Timer Otomatis Menggunakan 3d Print". Skripsi. Universitas Islam Indonesia. 2022

Berdasarkan Standar PUIL, Sakelar dan pemisah harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:

- Dapat dipelihara dengan aman tanpa bantuan
- Jumlahnya harus cukup untuk memungkinkan penyelesaian yang aman dari semua tugas pemasangan, servis, pemeliharaan, dan perbaikan.
- Komponen bergerak dari sakelar atau pemisah harus hidup tanpa aliran listrik saat dalam keadaan terbuka (lihat paragraf 206 B1).
- Karena gravitasi, itu tidak boleh terhubung sendiri (paragraf 206 B1).
- Kemampuan pengalihan tidak boleh kurang dari 5 A dan setidaknya harus setara dengan daya pengenal perangkat yang disambungkan (klausul 840 C6).



Gambar 2.6 bentuk Saklar


# 4) Stop Kontak

Komponen listrik yang dikenal sebagai soket, atau stopkontak, berfungsi sebagai penghubung antara perangkat listrik dan aliran daya. Kabel dan colokan, yang pada akhirnya akan dimasukkan ke soket, diperlukan untuk menghubungkan perangkat listrik menjadi satu.

Menurut Pasal 2.5.2.6 standar PUIL 2000, "Stop kontak satu fasa harus dipasang baik dua maupun tiga kutub sehingga kutub netral berada di sebelah kanan atau di bawah tiang tegangan." Hanya pemasangan instalasi tenaga listrik jangka panjang yang tercakup dalam

pernyataan tersebut di atas. dan bukan pemasangan colokan dan stop kontak portabel. Ketinggian pemasangan soket kira-kira 150 cm di atas tanah. Itu harus memiliki penutup jika lebih pendek dari 150 cm.

Ika soket digunakan untuk tambahan portabel, prosedur pemasangan tetap mengikuti butir 2.5.2.6 tersebut di atas. Adapun bentuk bentuk dari stop kontak yang digunakan pada instalasi listrik dapat dilihat pada Gambar 2.7.



Gambar 2.7 Bentuk Stop Kontak

Berdasarkan bentuk serta fungsinya, stop kontak dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- Stop kecil, yang memiliki dua lubang (saluran), adalah untuk mengirimkan energi dengan daya rendah ke perangkat listrik melalui colokan kecil terkait.
- Stop kontak dinding besar yang memiliki dua saluran AC dan pelat logam di bagian atas dan bawah saluran AC, yang berfungsi sebagai arde, juga tersedia. Untuk meningkatkan daya, gaya sakelar ini biasanya digunakan.

Sedangkan berdasarkan lokasi pemasangan. Ada dua jenis soket:

- Stop kontak *in bow*, yaitu stop kontak yang dipasang di dinding.
- Stop kontak *outbow*, yang dipasang di luar dinding atau ditempelkan di bagian luar

dinding saat digunakan sebagai soket portabel. portable.

## 5) Media Penghantar Instalasi

Kabel konduktor harus sesuai untuk tugas pemasangan daya listrik dari panel kontrol ke beban. Hal ini harus diperhatikan agar instalasi listrik dapat beroperasi dengan baik dan berfungsi sebagai sistem proteksi (arus bocor ke pentanahan). Dua jenis kawat tembaga dan kabel membentuk konduktor. Kawat tembaga (Cu) atau aluminium (Al) adalah zat penghantar tanpa pembungkus atau isolasi. Sementara kabel adalah zat penghantar yang terbungkus dalam zat isolasi, beberapa varietas memiliki satu inti dan banyak inti, sementara yang lain fleksibel atau berserabut. Berdasarkan situasi dan kebutuhan, masingmasing konduktor dipekerjakan. Kabel NYA, NYM, dan NYY adalah kabel penghantar yang digunakan dalam sistem

kelistrikan<sup>13</sup> Adapun penjelasan terkait jenis-jenis kabel penghantar adalah sebagai berikut:

#### 1. Kabel NYA

Kabel NYA adalah kabel inti tunggal yang memiliki lapisan isolasi polivinil klorida yang diterapkan padanya. Pemasangan di dalam ruangan menggunakan kabel ini. Di loteng, kabel instalasi sering digunakan. Ukuran 1,5 mm dan 2,5 mm digunakan dalam instalasi perumahan. Isolasi pada kabel jenis ini ditandai dengan warna merah, kuning, biru, dan hitam. Adapun bentuk dari kabel NYA dapat dilihat pada Gambar 2.8 berikut.

AR-RANIRY

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ridwan.dkk (2022)., "Perancangan Instalasi Tenaga Listrik di Bengkel Universitas Negeri Manado". Jurnal Edunitro. Vol.2. No.1



Gambar 2.8 Kabel NYA

Berdasarkan gambar 2.8 kabel NYA memiliki 4 jenis warna yang berbeda-beda, yaitu merah, kuning, biru dan hitam. Adapun fungsi dari warna yang berbeda tersebut adalah sebagai beirkut:

- a. Muatan listrik yang negatif atau netral dibawa pada kabel biru.
- b. Muatan listrik positif / fase / api dilakukan melalui kabel hitam dan merah.
- c. Grounding atau pentanahan dilakukan dengan menggunakan kabel kuning.

Kabel jenis ini paling banyak digunakan di perumahan Karena harganya yang sangat murah. Karena hanya ada satu lapisan insulasi, maka mudah terdistorsi, tidak kedap air, dan rentan terhadap gigitan tikus. Contoh kabel udara adalah kabel NYA. Petunjuk penggunaan kabel dalam pipa ini memiliki sejumlah manfaat, antara lain perlindungan terhadap pengaruh mekanis yang dapat merusak, perlindungan terhadap korsleting yang dapat menyebabkan kebakaran pada bangunan, dan kemudahan pemasangan dan pembongkaran saat memperbaiki atau mengganti konduktor yang rusak. Batu isolasi (roller isolator) digunakan untuk pemasangan pada kabel yang tidak terhubung ke pipa PVC. Alat berbahan dasar insulasi yang disebut insulator roller digunakan pada instalasi listrik untuk mengencangkan atau melingkari kabel jenis NYA.

#### 2. Kabel NYM

Konduktor tembaga multi-inti, berinsulasi, berselubung PVC inilah yang membentuk kabel NYM. Keunggulan kabel NYM adalah lapisan isolasinya yang tahan panas dan tahan lama. Jenis kawat ini dapat diikatkan pada kayu, dinding, dan plester baik di dalam maupun di luar. Selain tahan terhadap efek asam, gas, dan uap, kabel NYM dapat hidup di lingkungan lembap dan sangat mudah ditekuk. Kabel NYM dengan insulasi inti seringkali berwarna kuning dengan garis hijau, biru, hitam, dan merah. Pembumian biasanya dilakukan dengan menggunakan kabel kuning-hijau khusus. Adapun bentuk dari kabel NYM dapat dilihat pada Gambar 2.9.



Gambar 2.9 Kabel NYM

Dalam memilih kabel listrik terdapat istilah KHA atau Kemampuan hantar arus yang sesuai dengan Standar PUIL. Adapun KHA pada kabel NYM yang sesuai dengan Standar PUIL dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 KHA pada Kabel NYM sesuai Standar PUIL

Luas Penampang Kabel	Maksimal Arus Listrik
0.75 mm <sup>2</sup>	12 A
1 mm <sup>2</sup>	15 A
1.5 mm <sup>2</sup>	18 A
2.5 mm <sup>2</sup>	26 A
4 mm <sup>2</sup>	34 A
6 mm <sup>2</sup>	44 A

10 mm <sup>2</sup>	61 A
16 mm <sup>2</sup>	82 A
25 mm <sup>2</sup>	108 A
35 mm <sup>2</sup>	135 A
50 mm <sup>2</sup>	168 A

Adapun syarat pemasangan kabel NYM pada instalasi listrik rumah tinggal berdasarkan Standar PUIL adalah sebagai berikut:

- Konduktor yang terdiri dari dua atau tiga inti tembaga padat dengan penampang minimum 1,5 mm² digunakan dalam kabel berinsulasi ganda (seperti NYM).
- Kotak sambungan tempat kabel dirutekan memiliki sambungan yang andal.
- Kabel lampu tidak boleh lebih tipis dari 0,5 mm².

 Terlepas dari jumlah daya listrik yang dipasang, kabel listrik konduktor tembaga dan berinsulasi PVC harus berukuran minimal 2,5 mm² dan hanya dapat mengalirkan listrik maksimal 10 A.

### 3. Kabel NYY

Kabel NYY adalah bentuk kabel atau kabel termoplastik yang dapat dipendam dan sering digunakan dalam sistem tenaga industri. Sebuah pipa, pasir, dan batu dapat diletakkan di atasnya untuk memberikan perlindungan jika terkubur di dalam tanah. Di lingkungan bebas atau untuk kabel listrik, kabel NYY digunakan. Dapat digunakan dengan peralatan koneksi dan jalur pengiriman. Adapun bentuk dari kabel NYY dapat dilihat pada Gambar 2.10 berikut ini.



Gambar 2.10 Kabel NYY



# BAB III METODOLOGI PENELITIAN

# A. Rancangan Penelitian

#### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar Ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. 14 Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian di interpretasikan. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Menurut Denzin & Lincoln Seorang Professor Sosiologi Amerika dalam Buku Moleong, Meodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), h. 5

realitas atau natural setting tanpa adanya manipulasi di dalamnya.<sup>15</sup>

Penelitian ini manggunakan jenis pendekatan deskriptif adalah pendekatan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi saat ini yang di dalamnya terdapat upaya mencatat, analisis, dan mendiskripsikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi, dengan kata lain pedekatan deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah bangunan tua yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

# 2. Tempat dan Waktu Penelitian


Lokasi penelitian ini dilakukan pada beberapa desa dikawasan Kabupaten Aceh Besar, yaitu Desa Leupung

R-RANIRY

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 7-9

Cut, Desa Bughu, Desa Lambaro Samahani, dan Indrapuri. Penelitian akan dilakukan pada bulan Agustus tahun 2023.

### 3. Alur Penelitian



Gambar 3.1 Fowchart penelitian dengan pendekatan *mix method* 

Adapun penjelasan terkait dengan alur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

# 1) Observasi penelitian

Pada tahap observasi penelitian, peneliti melakukan survei lapangan secara langsung untuk melihat bangunan apa saja yang sudah berusia tua dan bersejarah sehingga nantinya akan menjadi sampel dalam penelitian ini. Proses observasi penelitian dilakukan di dua Kecamatan di Kabupatehn Aceh Besar, yaitu Kecamatan Indrapuri dan Kecamatan Kuta Malaka. Pada tahap ini, peneliti juga langsung melakukan observasi pada instalasi listrik pada bangunan.

# 2) Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas terkait sejarah bangunan dan proses awal pemasangan instalasi listrik bangunan pada bangunan ini. Wawancara dilakukan dengan pengurus bangunan ataupun pemilik bangunan.

### 3) Dokumentasi

Pada tahap ini, peneliti melakukan dokumentasi terkait dengan komponen yang dipakai pada bangunan tua. dokumentasi juga dilakukan untuk mengetahui keadaan bangunan tua yang menjadi sampel dalam penelitian.

# 4) Pengukuran

Proses pengukuran bertujuan untuk mengetahui nilai tegangan dan grounding yang dipakai pada bangunan tua sudah sesuai atau tidak dengan Standar PUIL yang ditetapkan.

### 5) Analisis dan pembahasan

Pada tahap ini, hasil penelitian yang sudah dilakukan akan dianalisis serta dibahas secara jelas. Analisis yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui kelayakan dari komponen instalasi listrik yang digunakan pada bangunan tua serta kesesuainnya dengan Standa PUIL.

# 6) Kesimpulan

Tahap terakhir dari penelitian ini adalah proses penarikan kesimpulan yang sudah di teliti dan di analisis.

### 4. Alat Penelitian

Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Alat Penelitian

No	Nama Alat	Gambar
1	Earth Tester  Kyoritsu 4105	
2	Tang Ampere	
3	Tespen	

# B. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen adalah peralatan yang diperlukan atau digunakan untuk pengumpulan data. Adapun instrumen untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dari gejala yang diselidiki. Fenomena yang diselidiki secara sistematis dilihat dan didokumentasikan menggunakan observasi. dengan teknik Pengamatan aktual, dalam arti luas, mengacu pada lebih dari sekedar pengamatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Observasi yang dilakukan yaitu observasi ke wilayah-wilayah yang memiliki bangunan sudah tua. Instrument observasi dibuat sebanyak 5 rangkap sesuai dengan jumlah bangunan yang akan di observasi. Adapun bentuk instrumen observasi dapat dilihat pada tabel 3.1 dan Tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2 Pengalaman Instalasi (MCB)

No	МСВ	Kondisi Layak/Tidak Layak	Keterangan

Tabel 3.3 Pengalaman Instalasi (Sekering)

No	Sekering	Kondisi Layak/Tidak Layak	Keterangan

Tabel 3.4 Pengalaman Instalasi (Grounding)

No	Grounding	Kondisi Layak/Tidak Layak	Keterangan

Adapun untuk melihat kelayakan perlengkapan instalasi listrik dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.5 Perlengkapan Instalasi (Saklar)

Saklar	Kondisi Layak/Tidak Layak	Keterangan

Tabel 3.6 Perlengkapan Instalasi (Bergainser)

Bergainser	Kondisi Layak/Tidak Layak	Keterangan
	( 0 :1 !!" -	7
	المعهدارات	•

Tabel 3.7 Perlengkapan Instalasi (Kabel)

	Kondisi	
Kabel	Layak/Tidak Layak	Keterangan
	Layak	

Tabel 3.8 Perlengkapan Instalasi (Saklar)

Stop Kontak	Kondisi Layak/Tidak Layak	Keterangan

Adapun untuk melihat kesesuaian parameter instalasi dengan Standar PUIL dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.9 Kesesuaian Parameter Instalasi Dengan Standar

PUIL

No	Nama	Standar	R Hasil <sup>N</sup>	R Y Kondisi		
	Komponen	PUIL	Penguku	Layak	Tidak	Keterangan
			ran		Layak	

#### 2) Wawancara

Wawancara adalah sesi tanya jawab antara sumber informasi dan pewawancara untuk mengumpulkan informasi. Wawancara tatap muka, khususnya dengan pihak pengurus bangunan, mempelajari lebih mendalam untuk tentang keadaan sistem kelistrikan di fasilitas tersebut dan berbagai persoalan yang muncul di sana. Adapun bentuk isntrumen wawancara dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.10 Instrumen Wawancara

حامعةالداناك

Aspek Yang Ingin Dilihat	No	N I R YButir pertanyaan
Perancangan	1	Bagaimana perancangan awal instalasi listrik pada bangunan ini?
instalasi listrik	2	Adakah kendala ketika melakukan perancangan instalasi listrik?

	3	Apakah masih ada rancangan awal instalasi listrik pada bangunan ini?
	4	Bagaimana bentuk gambaran instalasi pada bangunan ini?
	5	Siapa yang pertama kali membuat perancangan instalasi pada bangunan ini?
	1	Komponen apa saja yang digunakan ketika proses pemasangan instalasi listrik?
	2	Adakah kendala ketika proses pemasangan instalasi listrik?
	3	Apakah peralatan instalasi listrik yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku?
Pemasangan instalasi listrik	4	Siapakah yang mengerjakan pemasangan instalasi listrik pada bangunan ini?
AR.	R <sub>5</sub> A	Apakah pemasangan instalasi listrik pada bangunan ini sesuai dengan ketentuan yang
Pemeriksaan dan	1	ditetapkan? Selama beberapa tahun terakhir,
pengujian instalasi		adakah pihak yang berwenang
listrik		berkunjung untuk memeriksa keadaan instalasi listrik?

	2	Adakah pengujian instalasi sebelum digunakan?
	3	Apakah pihak pengurus bangunan memberikan laporan terkait kondisi instalasi listrik kepada pihak yang berwenang?
	4	Sejak berdirinya bangunan, apakah instalasi listrik pada bangunan ini pernah diganti?
	5	Apa harapan anda kedepan terkait instalasi listrik pada bangunan ini?

# 3) Dokumentasi

Menurut Paul Otlet, ide dokumentasi mengacu pada pemrosesan, pengumpulan, pengambilan, penyimpanan, dan penyebaran dokumen. <sup>16</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kamera untuk mendokumentasikan beberapa alat instalasi listrik pada bangunan tua.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Rayward, W. B. (2012). Paul Otlet, an encounter. Cahiers de la documentation. Bladen voor documentatie, 2, 71–73.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data kuantitatif, yang mana data yang dikumpulkan bersifat angka-angka statistik yang dapat di kuantifikasi. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

# 1) Observasi

Teknik observasi digunakan untuk mengetahui keadaan bangunan yang sudah tua. Observasi dilakukan dengan cara mengunjungi langsung ke lokasi bangunan-bangunan yang sudah berusia tua di wilayah kabupaten Aceh Besar. Pada proses observasi, data yang dikumpulkan yaitu jumlah dari komponen-kompone instalasi listrik pada setiap bangunan tua. Kemudian observasi juga dilakukan

untuk melihat keadaan layak atau tidaknya instalasi listrik pada bangunan tersebut.

#### 2) Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu menanyakan beberapa butir pertanyaan guna untuk mengetahui secara langsung terkait instalasi listrik pada bangunan tua di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Wawancara dilakukan dengan pihak pengurus bangunan yang bertanggung jawab untuk mengurus bangunan tersebut

## 3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi, digunakan untuk mengungkap keadaan intalasi listrik pada bangunan tua di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Adapun dokumentasi yang diambil dari penelitian ini yaitu dokumentasi keadaan bangunan, dokumentasi komponen instalasi listrik yang ada pada meunasah, serta kapasitas daya listrik

yang digunakan pada bangunan tersebut.

Dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk
melihat bagus atau tidaknya objek-objek yang akan di
dokumentasikan.

#### D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengelompokan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

#### 1. Observasi

Untuk mendapatkan data-data dari hasil observasi dan hasil pengukuran dapat dilakukan beberapa langkah langkah berikut:

a. Mempersiapkan peralatan penelitian, yaitu tang ampere dan *Earth Tester*.

- b. Mengukur nilia tegangan dengan tang ampere.
- c. Memeriksa tegangan baterai dengan menghidupkan *Digital Earth Tester Kyoritsu* 4105a. Jika layar tampak bersih tanpa simbol baterai lemah berarti kondisi baterai dalam kondisi baik.
- d. Memeriksa kondisi kabel grounding BC yang akan diukur. Bila kotor bersihkan dahulu permukaan kabel tersebut dengan lap bersih/kertas amplas, agar jepitan kabel probe dapat menyentuh langsung bagian permukaan tembaga yang sudah bersih dan untuk mencegah terjadinya kesalahan pembacaan pada alat ukur.
- e. Memeriksa kondisi dan perlengkapan penunjang alat ukur *digital earth resistance* digital Earth Tester mempunyai tiga kabel

- diantaranya adalah kabel merah, kuning dan hijau.
- f. Menghubungkan kabel ke Earth Tester dengan warna yang sudah ditentukan pada alat ukur.
- g. Menghubungkan kabel merah serta kuning ketanah dengan masing-masing jarak kurang lebih5-10meter dari pembumian atau grounding.
- h. Menghubungkan juga kabel hijau ke grounding yang sudah terpasang.
- i. Melakukan pengukuran grounding (tahanan pembumian) dengan memutar knob alat ukur pada 41 posisi 20, 200 atau 2000  $\Omega$  tergantung dari kondisi tanah pada area setempat yang akan diukur.
- j. Menekan tombol Tester untuk mengetahui resistansi grounding biasanya berwarna kuning/

merah dan pada displai alat ukur akan muncul nilai tahanan pembumian.

- k. Nilai resistansi grounding diketahui.
- 1. Mengukur nilai tegangan dengan tang ampere
- m. Mengukur kondisi kotak kontak dengan tespen.

### 2. Wawancara

Untuk menganalisis data dari wawancara dapat menggunakan sistem penyajian data secara deskrpitif kualitatif. Data yang didapatkan di gunakan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi saat ini yang di dalamnya terdapat upaya mencatat, analisis, dan mendiskripsikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi, dengan kata lain pedekatan deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Data informasi didapatkan berdasarkan hasil instrumen wawancara yang diberikan kepada pihak yang bersangkutan.

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi sering digunakan pada penelitian kualitatif sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil dari dokumentasi yang didapatkan akan dijadikan bukti pelengkap terkait dengan kelayakan instalasi listrik pada bangunan.



### **BAB IV**

#### HASIL PENELITIAN

### A. Hasil Penelitian Kelayakan Instalasi

### 1) Meunasah Leupung Cut

Meunasah Leupung Cut merupakan sebuah bangunan tua yang sudah berusia 56 tahun. Meunasah ini dibangun pada tahun 1967 di desa Leupung Cut, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar. Meunasah Leupung Cut memiliki beban arus sebesar 6A. Adapun hasil observasi kelayakan instalasi pada Meunasah Leupung Cut dapat dilihat pada Tabel 4.1 sampai Tabel 4.5.

Tabel 4.1 Pengaman Instalasi (MCB)

No	MCB	Kondisi Layak/Tidak Layak	Keterangan
1	MCB 16A	Layak	Indoor
2	MCB 10 A	Layak	Outdoor

Tabel 4.2 Perlengkapan Instalasi (Saklar)

		Kondisi	
No	Saklar	Layak/Tidak Layak	Keterangan
1	Saklar 1	Layak	-
2	Saklar 2	Layak	-
3	Saklar 3	Layak	-
4	Saklar 4	Layak	-
5	Saklar 5	Layak	-
6	Saklar 6	Layak	-
7	Saklar 7	Layak	1-
8	Saklar 8	Layak	77   -
9	Sa <mark>klar</mark> 9	Layak	-

Tabel 4.3 Perlengkapan Instalasi (Bergainser)

	ري	Kondisi	Keterangan
No	Bergainser	Layak/Tidak	
		Layak	
1	Bergainser	Layak	-

**Tabel 4.4 Perlengkapan Instalasi (Kabel)** 

No	Kabel	Kondisi Layak/Tidak Layak	Keterangan
1	Kabel Tunggal	Layak	-
2	Kabel NYM	Layak	-

Tabel 4.5 Perlengkapan Instalasi (Stop Kontak)

No	Stop Kontak	Kondisi Layak/Tidak Layak	Keterangan
1	Stop Kontak 1	Layak	-
2	Stop Kontak 2	Layak	-
3	Stop Kontak 3	Layak	-
4	Stop Kontak 4	Layak	-
5	Stop Kontak 5	Layak	

Adapun hasil wawancara dengan pihak pengurus

Meunasah Leupung Cut terkait dengan instalasi listrik bangunan dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Hasil Wawancara dengan pengurus Meunasah Leupung Cut

Aspek Yang Ingin Dilihat	No	Butir pertanyaan	Jawaban
Perancangan	1	Bagaimana perancangan awal instalasi listrik pada bangunan ini?	Proses perancangan awal dilakukan oleh pemuda desa leupung cut, kecamatan kutamalaka. Prancangan awal dimulai dari membuat denah meunasah dan denah instalasi listrik
instalasi listrik	2	Adakah kendala ketika melakukan perancangan instalasi listrik?	Tidak ada
	3	Apakah masih ada rancangan awal instalasi listrik pada bangunan ini?	Tidak ada
	4	Bagaimana bentuk gambaran instalasi pada bangunan ini?	Bentuk gambarannya sesuai dengan kebutuhan yang akan dipakai pada

			bangunan meunasah
			ini
		Ciono von a nontono	
		Siapa yang pertama	Pihak pemuda desa
	_	kali membuat	dan pengurus desa
	5	perancangan	
		instalasi pada	
		bangunan ini?	
		Komponen apa saja	Komponen utama
		yang digunakan	seperti lampu, kabel,
	1	ketika proses	Bergainser saklar
		pemasangan	dan stop kontak
		instalasi listrik?	
		Adakah kendala	Tidak ada,
	2	ketika proses	alhamdulillah
	2	pemasangan	semuanya lancar
		instalasi listrik?	
		Apakah peralatan	Alhamdulillah sesuai
		instalasi listrik yang	dengan SNI dan
Pemasangan	3	digunakan sesuai	sesuai dengan
instalasi		dengan standar	standar yang
listrik		yang berlaku?	ditetapkan PUIL
IISU IK		Siapakah yanga y	Ahli kelistrikan
		mengerjakan	
	4	pemasangan	
		instalasi listrik pada	
		bangunan ini?	

		Apakah	Ada yang sesuai dan
		-	ada yang tidak sesuai
		pemasangan	ada yang ndak sesuai
	5	instalasi listrik pada	
		bangunan ini sesuai	
		dengan ketentuan	
		yang ditetapkan?	
		Selama beberapa	Ada. Ketika
		tahun terakhir,	terjadinya masalah
		adakah pihak yang	pada instalasi
	1	berwenang	
		berkunjung untuk	
		memeriksa keadaan	
		instalasi listrik?	
		Adakah pengujian	Tidak ada. Langsung
Pemeriksaan	2	instalasi sebelum	dipakai
dan		digunakan?	
pengujian		Apakah pihak	Iya, jika terjadi
		pengurus bangunan	sebuah masalah
instalasi		memberikan	
listrik	3	laporan terkait	
		kondisi instalasi	
		listrik kepada pihak	
		yang berwenang?	
		Sejak berdirinya	Ada yang sudah dan
		bangunan, apakah	ada yang belum
	4	instalasi listrik pada	_
		bangunan ini pernah	
		diganti?	

5	Apa harapan anda kedepan terkait instalasi listrik pada bangunan ini?	Pihak PLN jika berkenan untuk lebih sering lagi memeriksa keadaan instalasi listrik di bangunan yang sudah tua demi keamanan masyarakat
---	---	---

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pengurus bangunan, maka dapat diketahui bahwasannya listrik pada bangunan Meunasah masih layak pakai dan sesuai dengan Standar PUIL. Jika adanya kendala pada instalasi listrik, pihak pengurus meunasah selalu memberikan laporan ke PLN agar listrik di bangunan selalu terawat dengan baik.

### 2) Meunasah Gampong Bughu

Meunasah Bughu terlokasi di daerah Gampong Bughu, Kecamatan Kutamalaka Kabupaten Aceh Besar. Meunasah ini sudah berusia lebih dari 15 tahun dan Kutamalaka, Aceh Besar. Meunasah Bughu sudah berusia 68 tahun sejak tahun berdirinya yaitu 1955. Meunasah ini memiliki beban arus sebesar 6A. Adapun hasil observasi yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan instalasi listrik pada meunasah Bughu dapat dilihat pada Tabel 4.7 sampai dengan Tabel 4.12.

Tabel 4.7 Pengaman Instalasi (MCB)

No	мсв	Kondisi Layak/Tida <mark>k</mark> Layak	Keterangan
1	MCB 6 A	Layak	Outdoor
2	MCB 10 A	Layak	Indoor
3	MCB 25 A	Layak	Indoor

**Tabel 4.8 Pengaman Instalasi (Grounding)** 

No	Grounding	Kondisi Layak/Tidak Layak	Keterangan
1	Grounding	Tidak Layak	Nilai grounding melebihi Standar PUIL

Tabel 4.9 Perlengkapan Instalasi (Saklar)

		Kondisi	
No	Saklar	Layak/Tidak	Keterangan
		Layak	
1	Saklar 1	Layak	-
2	Saklar 2	Layak	-
3	Saklar 3	Layak	-
4	Saklar 4	Layak	-
5	Saklar 5	Layak	-
6	Saklar 6	Layak	-

Tabel 4.10 Perlengkapan Instalasi (Bergainser)

No	Bergainser	Kondisi Layak/Tidak Layak	Keterangan
1	Bergainser 6 A	Layak	-

Tabel 4.11 Perlengkapan Instalasi (Kabel)

		Kondisi	
No	Kabel R	Layak/Tidak Layak	Keterangan
1	NYM	Layak	_
2	Tunggal	Layak	-

**Tabel 4.12 Perlengkapan Instalasi (Stop Kontak)** 

No	Stop Kontak	Kondisi Layak/Tidak Layak	Keterangan
1	Stop kontak 1	Layak	-
2	Stop kontak 2	Layak	-
3	Stop kontak 3	Layak	-
4	Stop kontak 4	Layak	-
5	Stop kontak 5	Layak	-
6	Stop kontak 6	Layak	-
7	Stop konta <mark>k</mark> 7	Layak	-
8	Stop kontak 8	Layak	-

Adapun hasil wawancara dengan pihak pengurus Meunasah Bughu terkait dengan instalasi listrik bangunan dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut

Tabel 4.13 Hasil Wawancara dengn pengurus Meunasah Bughu

Aspek Yang Ingin Dilihat	No	Butir pertanyaan	Jawaban
Donangangan		Bagaimana	Perancangan awal
Perancangan		perancangan	dibuat sekalian
instalasi	1	awal instalasi	dengan perancangan
listrik		listrik pada	denah pembangunan
		bangunan ini?	meunasah.

		Adakah kendala	Tidak ada
		ketika	
	2	melakukan	
	_	perancangan	
		instalasi listrik?	
			Tidak Ada
		Apakah masih	Tiuak Aua
		ada rancangan	
	3	awal instalasi	
		listrik pada	
		banguna <mark>n</mark> ini?	
		Bagaimana –	Gambarannya sesuai
	4	gambaran	dengan kebutuhan
	7	instalasi pada	yang akan dipakai
		bangunan ini?	
		Siapa yang	Pengurus Meunsah
		pertama kali	
		membuat	
	5	perancangan	
		instalasi pada	
		bangunan ini?	
		Komponen apa	Saklar, Stop Kontak,
		saja yang Naray	Lampu, Kabel, kWH
	1	digunakan ketika	Meter, Grounding
		proses	
		pemasangan	
		instalasi listrik?	
		Adakah kendala	Tidak ada
	2		1 Iduly udu
		ketika proses	

Pemasangan		pemasangan	
		instalasi listrik?	
instalasi listrik	3	Apakah peralatan instalasi listrik yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku? Siapakah yang mengerjakan pemasangan instalasi listrik pada bangunan	Iya, sesuai dengan standar yang berlaku  Pemuda gampong yang paham terkait instalasi listrik
	5	ini?  Apakah pemasangan instalasi listrik pada bangunan ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan?	Sesuai
Pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik	1	Selama beberapa tahun terakhir, adakah pihak yang berwenang berkunjung untuk memeriksa	Ada, beberapa tahun terakhir ada pihak PLN yang mengunjungi bangunan untuk mengecek instalasi listrik

	keadaan instalasi listrik?	
2	Adakah pengujian instalasi sebelum	Ada.
	Apakah pihak pengurus	Ada. Jika terdapat masalah pada
3	bangunan memberikan laporan terkait kondisi instalasi	instalasi, pihak pengurus melaporkan kepada pengurus desa untuk di perbaiki
1	listrik kepada pihak yang berwenang?	untuk di perbuiki
4	Sejak berdirinya bangunan, apakah instalasi listrik pada bangunan ini pernah diganti?	Pernah
5	Apa harapan anda kedepan terkait instalasi listrik pada bangunan ini?	Kepada pihak berwajib untuk melakukan pengecekan berkala pada bangunan yang sudah tua.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pengurus Meunasah Bughu, instalasi listrik di Meunasah tersebut masih layak pakai dan selalu terawatt. Jika terjadi kerusakan pada instalasi maka pihak pengurus Meunasah akan memberrikan laporan ke pihak PLN.

## 3) Masjid Tuha Indrapuri

Masjid Tuha Indrapuri adalah tempat ibadah yang saat ini juga masih digunakan masyarakat sekitarnya, masjid ini terletak di Desa Kede Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Masjid Indrapuri ini telah ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya berdasarkan Surat Keputusan 014/M/1999 pada 12 Januari 1999. Masjid Tuha merupakan salah satu warisan bersejarah yang berbentuk rumah ibadah yang berawal dari sebuah candi Hindu-Budha yang berakhir dijadikan masjid pada tahun 1618 M. Usia bangunan ini sudah mencapai 405 tahun. Masjid Tuha memiliki beban listrik sebesar 25 A. Adapun hasil observasi kelayakan

instalasi listrik yang dilakukan pada Masjid Tuha Indrapuri dapat dilihat pada Tabel 4.14 sampai dengan Tabel 4.19.

**Tabel 4.14 Pengaman Instalasi (MCB)** 

No	МСВ	Kondisi Layak/Tidak Layak	Keterangan
1	MCB 10 A	Layak	-
2	MCB 10 A	Layak	-
3	MCB 25 A	Layak	-
4	MCB 10 A	<u>Layak</u>	-

**Tabel 4.15 Pengaman Instalasi (Grounding)** 

No	Grounding	Kondisi Layak/Tidak Layak	Keterangan
1	Grounding	Tidak Layak	Nilai Gorunding melebihi standar PUIL

Tabel 4.16 Perlengkapan Instalasi (Saklar)

No	Saklar	Kondisi Layak/Tidak Layak	Keterangan
1	Saklar 1	Layak	1
2	Saklar 2	Layak	-

3	Saklar 3	Layak	-
4	Saklar 4	Layak	-
5	Saklar 5	Layak	-
6	Saklar 6	Layak	-
7	Saklar 7	Layak	-
8	Saklar 8	Layak	-
9	Saklar 9	Layak	1
10	Saklar 10	Layak	-
11	Saklar 11	Layak	-
12	Saklar 12	Layak	-

# Tabel 4.17 Perlengkapan Instalasi (Bergainser)

		Kondisi	
No	Bergainser	Laya <mark>k/Tid</mark> ak	Keterangan
		Layak	
1	Bergainser 25 A	Layak	-/

# Tabel 4.18 Perlengkapan Instalasi (Kabel)

No	Kabel	Kondisi Layak/Tidak Layak	Keterangan
1	NYM	Layak	-
2	Kabel Tunggal	Layak	-

**Tabel 4.19 Perlengkapan Instalasi (Stop Kontak)** 

No	Stop Kontak	Kondisi Layak/Tidak Layak	Keterangan
1	Stop kontak 1	Layak	-
2	Stop kontak 2	Layak	-
3	Stop kontak 3	Layak	-
4	Stop kontak 4	Layak	-

Adapun hasil wawancara dengan pihak pengurus Masjid Tuha Indrapuri terkait dengan instalasi listrik bangunan dapat dilihat pada Tabel 4.20 berikut.

Tabel 4.20 Hasil Wawancara dengn pengurus Masjid Tuha Indrapuri

AR-RANIRY

Aspek Yang Ingin Dilihat	No	Butir pertanyaan	Jawaban
Perancangan instalasi listrik	2	Bagaimana perancangan awal instalasi listrik pada bangunan ini?  Adakah kendala ketika melakukan perancangan instalasi listrik? Apakah masih ada rancangan awal instalasi listrik pada bangunan ini?	Perancangan awal instalasi listrik pada bangunan ini di buat ulang, dikarenakan bangunan masjid Tuha ini merupakan bangunan peninggalan tempat ibadah orang Hindu.  Ada, karena bangunan tersebut hasil renovasi dari bangunan lama.  Tidak ada, sudah hilang
	5	Bagaimana bentuk gambaran instalasi pada bangunan ini? Siapa yang pertama kali membuat	Gambarannya sesuai dengan bentuk dari bangunan. Dimulai dari sumber hingga jalur instalasi Pihak pengurus masjid dan pemuda gampong

	1	perancangan instalasi pada bangunan ini?  Komponen apa saja yang digunakan ketika proses pemasangan instalasi listrik?	Seperti pada umumnya, ada Grounding, Kabel, bergainser, MCB, Lampu, saklar, dan
Pemasangan	2	Adakah kendala ketika proses pemasangan instalasi listrik?	stop kontak Sedikit kendala yaitu jalur instalasi harus di buat dengan rapi mengikuti bentuk bangunan. Sedangkan bangunan masji sudah duluan berdiri sebelum dibuat instalasi listrik.
instalasi listrik	3	Apakah peralatan instalasi listrik yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku?	Sesuai, sangat sesuai
	4	Siapakah yang mengerjakan pemasangan instalasi listrik	Tukang listrik

		pada bangunan ini?	
		1111 ?	
		Apakah	
		pemasangan	
		instalasi listrik	Sesuai
	5	pada bangunan	
		ini sesuai dengan	
		ketentuan yang	
		ditetapkan?	
		Selama beberapa	Ada, dikarenakan
		tahun terakhir,	masjid tuha ini
		adak <mark>a</mark> h pihak	merupakan salah satu
	1	yang berwenang	destinasi wisata
		berkunjung	bersejarah, jadi harus
		untuk memeriksa	dilakukan pengecekan
		keadaan instalasi	secara berkala
Pemeriksaan		listrik?	
dan		Adakah	
pengujian	2	pengujian	Ada
instalasi		instalasi sebelum	
listrik		digunakan?	
	1	Apakah pihak	Iya, setiap ada kendala
		pengurus	pihak pengurus masjid
		bangunan	selalu memberi
	3	memberikan	laporan
		laporan terkait	
		kondisi instalasi	
		listrik kepada	

	pihak yang	
	berwenang?	
	Sejak berdirinya	Pernah, banyak
	bangunan,	komponen baru yang
4	apakah instalasi	diganti.
4	listrik pada	
	bangunan ini	
	pernah diganti?	
	Apa harapan	Semoga pihak PLN
	anda ked <mark>e</mark> pan	memberikan layanan
5	terkait instalasi	yang terbaik untuk
	listrik pada	perkembangan listrik
	bangunan ini?	pada masjid ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Masjid Tuha, instalasi listrik pada bangunan masih dalam kondisi baik dan layak pakai. Masjid Tuha merupakan salah satu bangunan bersejarah yang senantiasa dirawat dengan baik oleh masyarakat dan pengurusnya. Jika terjadi kerusakan pada komponen instalasi, pengurus segera membuat laporan ke pihak PLN serta menggantinya dengan komponen yang baru.

### 4) Rumah Bapak Darmawan

Rumah bapak Darmawan adalah salah satu rumah yang berada di desa Leupung Cut, kecamatan Kutamalaka Kabupaten Aceh Besar yang memiliki usia 41 tahun. Rumah Bapak Darmawan merupakan rumah yang memiliki usia paling tua di desa Leupung Cut. Rumah ini dibangun pada tahun 1982. Rumah ini memiliki beban listrik 4 A. adapun hasil observasi kelayakn instalasi listrik yang dilakukan pada rumah Bapak Darmawan dapat dilihat pada Tabel 2.1 sampai dengan Tabel 4.26.

Tabel 4.21 Pengaman Instalasi (MCB)

No	MCB <sub>AR</sub>	Kondisi Layak/Tidak Layak	Keterangan
1	MCB 4 A	Layak	-

**Tabel 4.22 Pengaman Instalasi (Grounding)** 

		Kondisi	
No	Grounding	Layak/Tidak	Keterangan
		Layak	

## Tabel 4.23 Perlengkapan Instalasi (Saklar)

No	Saklar	Kondisi Layak/Tidak Layak	Keterangan
1	Saklar 1	Layak	-
2	Saklar 2	Layak	
3	Saklar 3	Layak	-
4	Saklar 4	Layak	-
5	Saklar 5	Layak	-
6	Saklar 6	Ti <mark>da</mark> k Layak	Rusak

# Tabel 4.24 Perlengkapan instala<mark>si (Ber</mark>gainser)

No	Bergainser	Kondisi Layak/Tidak Layak	Keterangan
1	Bergainser	Layak	-

## Tabel 4.25 Perlengkapan instalasi (Kabel)

No	Kabel	Kondisi Layak/Tidak Layak	Keterangan
1	Kabel Tunggal	Layak	-

2	Kabel NYM	Layak	-

Tabel 4.26 Perlengkapan Instalasi (Stop Kontak)

No	Stop Kontak	L	Kondisi ayak/Tidak Layak	Keterangan
1	Stop kontak 1		Layak	-
2	Stop kontak 2		Layak	-
3	Stop kontak 3		Layak	-
4	Stop kontak 4		Layak	-
5	Stop kontak 5		Layak	-

Adapun hasil wawancara dengan pemilik rumah terkait dengan instalasi listrik bangunan dapat dilihat pada Tabel 4.27 berikut.

Tabel 4.27 Hasil Wawancara dengan Bapak Darmawan

Aspek Yang Ingin Dilihat	No	Butir pertanyaan	Jawaban
Perancangan		Bagaimana	Membuat denah
instalasi	1	perancangan awal	instalasi listrik,
		instalasi listrik pada	Perancangan awal
listrik		bangunan ini?	nya dimulai dari

	Adakah kendala ketika melakukan	peletakan komponen instalasi listrik. Kemudian posisi jalur kabel Tidak ada kendala
2	perancangan instalasi listrik?	apapun
3	Apakah masih ada rancangan awal instalasi listrik pada bangunan ini?	Tidak ada, sudah hilang.
4	Bagaimana bentuk gambaran instalasi pada bangunan ini?	Gambaran instalasinya bagus dan baik.
5	Siapa yang pertama kali membuat perancangan instalasi pada bangunan ini?	Pemilik rumah
A	Komponen apa saja yang digunakan ketika proses pemasangan instalasi listrik?	Grounding, kabel, bergainser, MCB, lampu, saklar dan stop kontak.
2	Adakah kendala ketika proses	Tidak ada

Pemasangan		pemasangan	
		instalasi listrik?	
instalasi		ilistalasi listik!	
listrik		Apakah peralatan	
		instalasi listrik yang	Sesuai
	3	digunakan sesuai	
		dengan standar	
		yang berlaku?	
		Siapak <mark>ah</mark> yang	
		mengerjakan	
	4	pemasangan	Tukang listrik
		instalasi listrik pada	
		bangunan ini?	
		Apakah	Semua komponen
	5	pemasangan	instalasi masih
		instalasi listrik pada	dalam kondisi baik
		bangunan ini ses <mark>ua</mark> i	dan terawatt.
		dengan ketentuan	
		yang ditetapkan?	
		Selama beberapa	Ada. Pihak PLN
	-	tahun terakhir,	juga melakukan
Pemeriksaan		adakah pihak yang	pengecakan jika
	1A	berwenang R Y	sudah terjadinya
dan pengujian		berkunjung untuk	sebuah
instalasi		memeriksa keadaan	permasalahan
listrik		instalasi listrik?	terkait instalasi.
III III		Adakah pengujian	
	2	instalasi sebelum	Tidak ada
		digunakan?	
	l		

90

	Apakah pihak pengurus bangunan	Iya, jika terjadi masalah pada
3	memberikan laporan terkait kondisi instalasi listrik kepada pihak yang berwenang?	instalasi, pemilik rumah melapor kepada pihak PLN.
4	Sejak berdirinya bangunan, apakah instalasi listrik pada bangunan ini pernah diganti?	Ada yang ada, dan ada yang tidak
5 A	Apa harapan anda kedepan terkait instalasi listrik pada bangunan ini?	Harapan kedepan untuk pihak PLN adalah jangan hanya mendatangi masyarakat jika terjadi permasalahan, namun lakukanlah penegcekan secara berkala agar masyarakat merasa aman dan nyaman

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik rumah, dapat diketahui bahwasannya instalasi listrik di rumah tersebut masih dalam kondisi layak pakai. Rumah tersebut sudah memiliki usia yang sangat tua, namun instalasi listriknya senantiasa terawatt dan dilakukan pengecekan jika terjadinya kerusakan.

### 5) Rumah Bapak Iswandi

Rumah milik Bapak Iswandi merupakan salah satu rumah yang sudah berusia 39 tahun. Rumah ini dibangun pada tahun 1984 di desa Leupung Cut, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar. Rumah Bapak Iswandi adalah rumah tertua di Desa Leupung Cut setelah rumah Bapak Darmawan. Rumah ini memiliki beban arus sebesar 6A. Adapun hasil observasi kelayakan instalasi yang dilakukan pada Rumah Bapak Iswandi dapat dilihat pada Tabel 4.28 sampai dengan Tabel 4.33.

**Tabel 4.28 Pengaman Instalasi (MCB)** 

No	МСВ	Kondisi Layak/Tidak	Keterangan
		Layak	8
1	MCB 4 A	Layak	Layak
2	MCB 4 A	Layak	Layak

**Tabel 4.29 Pengaman Instalasi (Grounding)** 

No	Grounding	Kondisi Layak/Tidak Layak	Keterangan
1	Grounding	Tidak Layak	Nilai Grounding tidak sesuai dengan Standar PUIL

Tabel 4.30 Perlengkapan Instalasi (Saklar)

No	Saklar	Kondisi Layak/Tidak Layak	Keterangan
1	Saklar 1 R	R A Layak Y	-
2	Saklar 2	Layak	-
3	Saklar 3	Layak	-
4	Saklar 4	Layak	-

Tabel 4.31 Perlengkapan Instalasi (Bergainser)

No	Bergainser	Kondisi Layak/Tidak Layak	Keterangan
1	Bergainser 4 A	Layak	-

Tabel 4.32 Perlengkapan Instalasi (Kabel)

No	Kabel	Kondisi Layak/Tidak	Keterangan
		Layak	
1	Kabel Tunggal	Layak	-
2	Kabel NYM	Layak	-

Tabel 4.33 Perlengkapan instalasi (Stop Kontak)

No	Stop Kontak	Kondisi Layak/Tidak Layak	Keterangan
1	Stop Kontak 1	Layak	-
2	Stop Kontak 2	Layak	-
3	Stop Kontak 3	Layak	-
4	Stop Kontak 4	Layak	-
5	Stop Kontak 5	Layak	-
6	Stop Kontak 6	Layak	-
7	Stop Kontak 7	Layak	-

8	Stop Kontak 8	Layak	-
---	---------------	-------	---

Adapun hasil wawancara dengan pemilik rumah terkait dengan instalasi listrik bangunan dapat dilihat pada Tabel 4.34 berikut.

Tabel 4.34 Hasil wawancara dengan Bapak Iswandi

Aspek Yang Ingin Dilihat	No	Butir pertanyaan	Jawaban
Perancangan instalasi	1	Bagaimana perancangan awal instalasi listrik pada bangunan ini?	Membuat denah instalasi listrik, Perancangan awal nya dimulai dari peletakan komponen instalasi listrik. Kemudian posisi jalur kabel
listrik	2 <sup>A</sup>	Adakah kendala ketika melakukan perancangan instalasi listrik? Apakah masih	Tidak ada
	3	ada rancangan awal instalasi	Tidak ada

		listrik pada	
		bangunan ini?	
		Bagaimana	Gambaran
	,	bentuk gambaran	instalasinya bagus
	4	instalasi pada	dan baik.
		bangunan ini?	
		Siapa yang	
	_	pertama kali	Pemilik rumah
		membuat	
	5	perancangan	
		instalasi pada	
		bangunan ini?	
		Komponen apa	Lampu, stop Kontak,
		saja ya <mark>ng</mark>	saklar,MCB,
	1	digunakan ketika	Grounding,
	1	proses	Bergainser,
		pemasangan	Grounding
		instalasi listrik?	
		Adakah kendala	Tidak ada
	2	ketika proses	
		pemasangan	
<b>D</b>	A	instalasi listrik?	
Pemasangan		Apakah	
instalasi		peralatan	Sesuai
listrik		instalasi listrik	
	3	yang digunakan	
		sesuai dengan	
		standar yang	
		berlaku?	

	l	Γ	
		Siapakah yang	
	4	mengerjakan	Tukang listrik
		pemasangan	
		instalasi listrik	
		pada bangunan	
		ini?	
		Apakah	
		pemasangan	Sesuai
	5	instalasi listrik	
		pada b <mark>an</mark> gunan	
		ini sesuai dengan	
		ketentuan yang	
		ditetapkan?	
		Selama beberapa	Ada. Ketika terjadi
	1	tahun terakhir,	sebuah masalah pada
		adakah pihak	instalasi listrik
		yang berwenang	
		berkunjung	
D "1		untuk memeriksa	
Pemeriksaan		keadaan instalasi	
dan pengujian		listrik?	
instalasi	A	Adakah	Tidak ada
listrik		pengujian	
HSCI IX	2	instalasi sebelum	
		digunakan?	
		Apakah pihak	Iya, jika terjadi
	2	pengurus	masalah pada
	3	bangunan	instalasi, pemilik
		memberikan	_
L	l	1	1

	laporan terkait	rumah melapor
	kondisi instalasi	kepada pihak PLN.
	listrik kepada	
	pihak yang	
	berwenang?	
	Sejak berdirinya	
	bangunan,	Ada yang ada, dan
4	apakah instalasi	ada yang tidak
4	listrik <mark>pa</mark> da	
	bangun <mark>a</mark> n ini	
	pernah <mark>d</mark> iganti?	
	Apa harapan	Pihak PLN
	anda kedepan	melakukan
5	terkait instalasi	pengecekan secara
	listrik pada	berkala
	bangunan ini?	

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik rumah, dapat diketahui bahwa instalasi listrik di rumah tersebut masih layak pakai dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Usia bangunan yang sudah tua, tetapi instalasi listrik masih terawat dengan baik. Harapan dari pemiliki rumah kepada pihak PLN adalah untuk senantiasa melakukan pengecekan

secara rutin sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, bukan hanya melakukan pengecekan ketika adanya kerusakan.

### B. Hasil Penelitian Parameter Instalasi Listrik

## 1) Meunasah Leupung Cut

Hasil observasi kesesuain parameter instalasi dengan Standar PUIL pada meunasah Leupung Cut dapat dilihat pada Tabel 4.35 berikut.

Tabel 4.35 Kesesuaian Parameter Instalasi Dengan Standar PUIL

No	Nama Kompo nen	Standar PUIL	Hasil Penguk uran	Bukti Hasil Pengukura n	Keterangan
1	Teganga n (V)	220V- 240V	- R A N 224.7V	I R	Layak. Nilai tegangan sesuai dengan standar PUIL

2	Kabel	- Kabel Fasa 1: merah, - Kabel Fasa 2: kuning - Kabel Fasa 3: hitam Kabel Groun ding: Hijau- Kuning - Kabel Netral: Biru.		Warna Kabel: - merah, - kuning - hitam Hijau- Kuning - Biru	Layak. Warna kabel yang digunakan sudah sesuai dengan Standar PUIL
3	Groundi ng	5 Ω	1		Tidak memiliki gorunding
4	Bergain	- Memili ki kompo nen utama yaitu MCB, kWh meter dan Spin Control	عةالرانركِ - R A N		Layak. Didalam bergainser sudah terdapat MCB, kWh dan spin control, serta ketinggian dan kabel yang digunakan

- Output suda	h sesuai
	engan
	andar
	UIL.
t 3 jenis	
kabel	
yaitu	
kabel	
fasa,	
netral	
dan	
groundi	
ng.	
- Keting	
gian	
1.8 m	
dari	
lantai	
- Keting	
gian	
150 cm	ayak.
	inggian
lantai	kontak
3.5 111 0 11 113	dan
Ston ki neng	amanny
1 1 1 1 1 1	sudah
	esuai
** 1 1	engan
	andar
	PUIL
berada	
disebel	
ah	

		kanan atau			
		dibawa			
		h			
		- Mudah			
		dicapai			
		- Keting			
		gian			
		150 cm			
		di atas			
		lantai			
		- Dekat			
		dengan			Layak.
		pintu		AV	Ketinggian
\		dan			saklar sudah
		mudah		A CAMPAGE AND A	sesuai
6	Saklar	dicapai		737	dengan
0	Sakiai	- Arah			Standar
		posisi		1-1	PUIL dan
		kontak			posisi saklar
		tuas			juga sudah
		saklar			sesuai.
		seraga	/, !!!!h. 2.1!!!		
		m bila	عةالرانرك	خاه	
		pemasa	- R A N	IRY	
		ngan	A A I	A I	
		lebih			
		dari			
		satu			

Berdasarkan Tabel 4.35 dapat diketahui bahwa Meunasah Leupung Cut tidak memiliki grounding, sehingga

tidak ada proses pengukuran grouding pada bangunan ini. Semua komponen instalasi pada bangunan ini masih dalam keadaan layak pakai, walaupun usia bangunan yang sudah tua. Kondisi kabel yang digunakan pada bangunan ini masih layak, hanya saja tingkat perlindungan kabel masih kurang baik.

### 2) Meunasah Gampong Bughu

Hasil observasi kesesuain parameter instalasi dengan Standar PUIL pada meunasah Gampong Bughu dapat dilihat pada Tabel 4.36 berikut.

Tabel 4.36 Kesesuaian Parameter Instalasi Dengan Standar PUIL

No	Nama Komp onen	Standar PUIL	Hasil Penguk uran	Bukti Hasil Pengukuran	Keterang an	
----	----------------------	--------------	-------------------------	---------------------------	----------------	--

1	Tegan gan (V)	220V- 240V	231 V		Layak. Nilai tegangan sesuai dengan standar PUIL
2	Kabel	- Kabel Fasa 1: merah, - Kabel Fasa 2: kuning - Kabel Fasa 3: hitam Kabel Groundi ng: Hijau- Kuning - Kabel Netral: Biru.		Warna Kabel: - merah, - kuning - hitam Hijau- Kuning - Biru	Layak. Warna kabel yang digunakan sudah sesuai dengan Standar PUIL

3	Groun	0-5 Ω	111 Ω		Tidak Layak. Nilai hasil pengukura n grouding melebihi nilai Standar PUIL.
4	Bergai	- Memiliki kompone n utama yaitu MCB, kWh meter dan Spin Control - Output bergains er terdapat 3 jenis kabel yaitu kabel fasa, netral dan groundin g Ketinggi an 1.8 m		I R Y	Layak. Didalam bergainser sudah terdapat MCB, kWh dan spin control, serta ketinggian dan kabel yang digunakan sudah sesuai dengan Standar PUIL.

		dari			
		lantai			
		- Ketinggi			
		an 150			
		cm dari			Layak.
		lantai			Ketinggia
	Stop	- Memiliki			n stop
		penutup			kontak dan
5	Konta	- Kabel			pengaman
		penghant			nya sudah
	k	ar berada			sesuai
		disebelah		63	dengan
		kanan		No. of the last of	Standar
		atau			PUIL
		dibawah			7
		- Mudah			
		dicapai	$\wedge \wedge$		
		- Ketinggi			
		an 150			
		cm di			Layak.
		atas			Ketinggia
		lantai			n saklar
		- Dekat	7, IIIIX 2011	Sagran Service	sudah
		dengan	عةالرانرك	A LITERIA	sesuai
6	Saklar	pintu dan	_		dengan
		mudah	- R A N	RY	Standar
		dicapai			PUIL dan
		- Arah			posisi
		posisi			saklar juga
		kontak			sudah
		tuas			sesuai.
		saklar			
		seragam			

bila		
pemasan		
gan lebih		
dari satu		

Berdasarkan Tabel 4.36, nilai tegangan yang didapatkan sudah sesuai dengan Standar PUIL Listrik 1 Fasa, sedangkan untuk nilai grounding melebihi nilai Standar yang sudah ditetapkan. Sehingga grounding pada Meunasah Bughu dalam kondisi tidak layak. Untuk komponen instalasi lainnya masih dalam kondisi layak pakai dan tidak ada gangguan. Hanya saja tingkat perlindungan kabel masih berkurang.

### 3) Masjid Tuha Indrapuri

Hasil observasi kesesuain parameter instalasi dengan Standar PUIL pada masjid Tuha Indrapuri dapat dilihat pada Tabel 4.37 berikut.

Tabel 4.37 Kesesuaian Parameter Instalasi Dengan Standar PUIL

No	Nama Kompone n	Standar PUIL	Hasil Penguk uran	Bukti Hasil Pengukura n	Keterangan
1	Tegangan (V)	220V- 240V	224.9		Layak. Nilai tegangan sesuai dengan standar PUIL
2	Kabel	- Kabel Fasa 1: merah, - Kabel Fasa 2: kuning - Kabel Fasa 3: hitam Kabel Groun ding: Hijau- Kuning - Kabel Netral: Biru.	معةالرانر R A N I		Layak. Warna kabel yang digunakan sudah sesuai dengan Standar PUIL dan kabel terlindungi dengan baik.

3	Grounding	0-5 Ω	45.6 Ω	Tidak Layak. Nilai hasil pengukuran grouding melebihi nilai Standar PUIL.
4	Bergainser	- Memili ki kompo nen utama yaitu MCB, kWh meter dan Spin Control - Output bergain ser terdapa t 3 jenis kabel yaitu kabel fasa, netral dan		Layak. Didalam bergainser sudah terdapat MCB, kWh dan spin control, serta ketinggian dan kabel yang digunakan sudah sesuai dengan Standar PUIL.

	<del>-</del>	1	,		
		groundi ng - Keting gian 1.8 m			
		dari			
		lantai			
5	Stop Kontak	- Keting gian 150 cm dari lantai - Memili ki penutu p - Kabel pengha ntar berada disebel ah kanan atau dibawa h - Mudah	معةالرانرد R A N I	R Y	Layak. Ketinggian stop kontak dan pengamannya sudah sesuai dengan Standar PUIL
		dicapai			

6	Saklar	- Keting gian 150 cm di atas lantai - Dekat dengan pintu dan mudah dicapai - Arah posisi kontak tuas saklar seraga m bila pemasa ngan lebih dari satu			Layak. Ketinggian saklar sudah sesuai dengan Standar PUIL dan posisi saklar juga sudah sesuai.
---	--------	---	--	--	--

Berdasarkan Tabel 4.37 dapat diketahui bahwa nilai tegangan yang didapatkan dari hasil pengukuran sudah sesuai dengan Standar PUIL listrik 1 Fasa. Hasll pengukuran grounding memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dari Standar PUIL yang ditetapkan sehingga kondisi grounding dalam

ما معة الرانرك

ketagori tidak layak. Untuk komponen lainnya masih layak pakai dan juga terdapat komponen instalasi yang masih dalam keadaan baru. Tingkat perlindungan kabel pada bangunan Masjid Tuha ini masih dalam kondisi bagus dan rapi.

## 4) Rumah bapak Darmawan

Hasil observasi kesesuain parameter instalasi dengan Standar PUIL pada rumah Bapak Darmawan dapat dilihat pada Tabel 4.38 berikut



Tabel 4.38 Kesesuaian Parameter Instalasi Dengan Standar PUIL

No	Nama Komp onen	Standar PUIL	Hasil Pengukur an	Bukti Hasil Pengukuran	Keterangan
1	Tegan gan (V)	220V- 240V	216.4V		Layak. Nilai tegangan sesuai dengan standar PUIL
2	Kabel	- Kabel Fasa 1: merah, - Kabel Fasa 2: kuning - Kabel Fasa 3: hitam Kabel Groundi ng: Hijau- Kuning - Kabel Netral: Biru.	R - R A N I	RY	Layak. Warna kabel yang digunakan sudah sesuai dengan Standar PUIL dan kabel terlindungi dengan baik.

3	Groun ding	0-5 Ω	1 Ω	NAME OF THE PARTY	Layak. Nilai hasil pengukuran grounding sesua dengan Stndar PUIL.
4	Bergainser	- Memiliki kompone n utama yaitu MCB, kWh meter dan Spin Control - Output bergains er terdapat 3 jenis kabel yaitu kabel fasa, netral dan groundin g - Ketinggi an 1.8 m		Marie Street works No.	Layak. Didalam bergainser sudah terdapat MCB, kWh dan spin control, serta ketinggian dan kabel yang digunakan sudah sesuai dengan Standar PUIL.

	T		T	1	
		dari			
		lantai			
		- Ketinggi			
		an 150			
		cm dari			
		lantai			Layak.
		- Memiliki			Ketinggian
	Cton	penutup			stop kontak
5	Stop	- Kabel			dan
3	Konta	penghant	- 1		pengamannya
	k	ar berada			sudah sesuai
		disebelah			dengan
		kanan			Standar PUIL
		atau			
		dibawah	ОЛ П		
		- Mudah			
		dicapai			
		- Ketinggi			
		an 150			
		cm di			
		atas			Layak.
		lantai			Ketinggian
		- Dekat		一名 增	saklar sudah
		dengan	معةالرانري		sesuai
6	Saklar	pintu dan	R - R A N I	R AVE	dengan
		mudah	AC IA IV I		Standar PUIL
		dicapai			dan posisi
		- Arah			saklar juga
		posisi			sudah sesuai.
		kontak			
		tuas			
		saklar			
		seragam			

bila		
pemasan		
gan lebih		
dari satu		

Berdasarkan Tabel 4.38, dapat diketahui bahwa hasil pengukuran nilai tegangan pada bangunan rumah ini sesuai dengan Standar PUIL listrik 1 fasa. Bangunan rumah ini juga memiliki nilai grounding yang sesuai dengan standar PUIL sehingga kondisi grounding layak. Untuk kondisi komponen lainnya juga sudah sesuai dengan standar PUIL serta masih layak pakai. Hanya saja dari beberapa saklar pada rumah ini, terdapat 1 saklar yang sudah rusak dan tidak berfungsi lagi. Tingkat perlindungan kabel yang digunakan pada bangunan rumah ini juga masih baik dan rapi.

#### AR-RANIRY

## 5) Rumah Bapak Iswandi

Hasil observasi kesesuain parameter instalasi dengan Standar PUIL pada rumah Bapak Iswandi dapat dilihat pada Tabel 4.39 berikut.

Tabel 4.39 Kesesuaian Parameter Instalasi Dengan Standar PUIL

No	Nama Kompon en	Standar PUIL	Hasil Penguk uran	Bukti Hasil Pengukuran	Keterangan
1	Tegangan (V)	220V- 240V	213.2 V		Layak. Nilai tegangan sesuai dengan standar PUIL
2	Kabel	- Kabel Fasa 1: merah, - Kabel Fasa 2: kuning - Kabel Fasa 3: hitam Kabel Groun ding: Hijau- Kuning - Kabel Netral: Biru.	الرانوي R - R A N		Layak. Warna kabel yang digunakan sudah sesuai dengan Standar PUIL dan kabel terlindungi dengan baik.

	1	T			
3	Groundin g	0-5 Ω	54.9 Ω		Tidak Layak. Nilai hasil pengukuran grouding melebihi nilai Standar PUIL.
4	Bergainse	- Memili ki kompo nen utama yaitu MCB, kWh meter dan Spin Control - Output bergain ser terdapa t 3 jenis kabel yaitu kabel fasa, netral dan		I R Y	Layak. Didalam bergainser sudah terdapat MCB, kWh dan spin control, serta ketinggian dan kabel yang digunakan sudah sesuai dengan Standar PUIL.

5	Stop Kontak	groundi ng - Keting gian 1.8 m dari lantai - Keting gian 150 cm dari lantai - Memili ki penutu p - Kabel pengha ntar berada disebel ah kanan atau dibawa h - Mudah dicapai			Layak. Ketinggian stop kontak dan pengamannya sudah sesuai dengan Standar PUIL
6	Saklar	- Keting gian 150 cm di atas lantai	-	77	Layak. Ketinggian saklar sudah sesuai dengan

- Dekat		Standar PUIL
dengan		dan posisi
pintu		saklar juga
dan		sudah sesuai.
mudah		
dicapai		
- Arah		
posisi		
kontak		
tuas		
saklar		
seraga		
m bila		
pemasa		
ngan		7
lebih		
dari		
satu		

Berdasarkan Tabel 4.38, dapat diketahui bahwa nilai tegangan pada rumah ini sudah sesuai dengan Standar PUIL yang ditetapkan pada Listrik 1 Fasa. Pada hasil pengukuran grounding, rumah ini memiliki nilai ukur grounding yang lebih tinggi dari Standar yang ditetapkan, sehingga kondisi grounding pada rumah ini tidak layal. Untuk komponen instalasi listrik lainnya, semua kondisinya masih dalam keadaan layak pakai, bahkan ada beberapa komponen yang


masih baru. Tingkat perlindungan kabel apda bangunan rumah ini juga masih baik dan rapi.

## C. Pembahasan

Aceh besar merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Aceh dengan ibukotanya yaitu Jantho. Kabupaten Aceh Besar memiliki luas wilayah 2.969,00 km². kabupaten Aceh Besar terletak diantara Kabupaten Aceh Pidie dan Kabupaten Aceh Jaya. Kabupaten Aceh Besar memiliki 23 kecamatan dan 599 desa. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian di dua kecamatan yang berada di wilayah Aceh Besar, yaitu Kecamatan Kuta Malaka dan Kecamatan Indrapuri. Adapun tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk melihat kondisi instalasi listrik yang ada pada bangunan yang sudah berusia tua serta untuk melihat kesesuain instalasi sesuai atau tidaknya dengan Standar PUIL.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta hasil pengukuran, dapat diketahui bahwasannya ada beberapa bangunan yang sudah tua instalasi listriknya masih layak pakai dan terawat dengan baik. Ada beberapa peralatan instalasi yang dipakai masih model lama, dan belum di perbaharui, tetapi peralatan tersebut masih layak pakai dan sesuai dengan Standar PUIL dan SNI. Data yang diperoleh dari hasil observasi yang sudah tertera di masing tabel sesuai dengan kriterianya, dapat di buat sebuah diagram hasil pengujian kelayakan instalasi listrik sebagai berikut.





Gambar 4.1 Diagram hasil uji kelayakan Instalasi listrik pada bangunan tua di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan Gambar 4.1, dapat diketahui bahwa komponen instalasi listrik yaitu MCB, bergainser, stop kontak, kabel NYM dan kabel tunggal pada bangunan tua yang berada di daerah Kabupaten Aceh Besar khususnya di Kecamatan Indrapuri dan Kuta Malaka 100% layak. Semua komponen tersebut masih layak pakai dan kondisinya masih bagus. Pada hasil persentas kelayakan

komponen saklar, hanya satu bangunan tua yang memiliki kondisi saklat tidak layak, yaitu pada bangunan rumah Bapak Darmawan. Sedangkan pada komponen grounding hanya memiliki nilai kelayakan sebanyak 20%. Hal ini dikarenakan dari kelima bangunan tua hanya 1 bangunan yang memiliki kondisi layak pakai, yaitu pada rumah Bapak Darmawan. Keempat bangunan lainnya tidak memiliki kondisi yang layak, dikarenakan hasil pengukuran nilai grouding yang tidak sesuai dengan Standar PUIL yang sudah ditetapkan.

Pada hasil pengukuran parameter nilai tegangan, semua bangunan memiliki nilai yang sesuai dengan Standar PUIL. Semua bangunan menggunakan sumber 1 fasa dengan Standar nilia tegangannya yaitu 220V-240V.

Pada penelitian dahulu memiliki hasil penelitian berupa mengukur kelayakan instalasi listrik rumah tangga.

Fokus penelitian dahulu terletak pada hasil kelayakan dari komponen instalasi pada listrik rumah tangga yang memiliki usia 15 tahun keatas dengan standar listrik 900VA. Berdasarkan hasil penelitian dahulu, hampir semua instalasi listrik pada rumah warga termasuk kedalam kategori layak. Sedangkan hasil penelitian ini mengukur kelayakan instalasi pada bangunan tua berupa bangunan masjid, meunasah dan rumah yang usianya sudah mencapai lebih dari 15 tahun dan tidak berdasasrkan beban listrik yang dimiliki pada bangunan rumah. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh penelitian ini yaitu penelitian berfokus pada bangunan tua, bukan hanya rumah tangga. Hasil penelitian yang diteliti dapat menjadi masukan bagi pihak pengurus bangunan dan pihak PLN. Dengan adanya pengukuran kelayakan, pengurus bangunan bisa lebih memerhatikan

kondisi instalasi listrik pada bangunan. Kondisi parameter instalasi dapat diketahui layak atau tidak.

Sedangkan kekurangan dari hasil penelitian ini adalah sampel penelitian hanya dilakukan pada 5 bangunan saja, proses pengukuran parameter hanya mengukur nilai arus, tegangan dan ketahanan grounding serta Alat ukur yang dipakai dalam proses penelitian sangat terbatas.



#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan hasil pengukuran yang dilakukan pada penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil uji kelayakan instalasi listrik pada bangunan tua di Kabupaten Aceh Besar, dapat diketahui bahwasannya kelima bangunan yang sudah diteliti masih memiliki kondisi instalasi listrik yang masih layak pakai. Pemilik bangunan dan pengurus bangunan senantiasa melakukan perbaikan jika terjadi suatu permasalahan dalam instalasi listrik. Terdapat permasalahan yang membuat instalasi tidak layak, yaitu terletak pada kabel. Ada beberapa kulit pelindung kabel yang sudah terkelupas sehingga kabel

- menjadi terbuka. Namun pihak pemilik bangunan masih menggunakan kabel tersebut.
- 2. Beberapa parameter seperti tegangan, grounding, bergeinser, kabel, stop kontak dan saklar pada instalasi bangunan tua ini sesuai dengan Standar PUIL. Tetapi beberapa bangunan ada yang tidak sesuai parameternya adalah nilai ukur grounding. Nilai pengukur grounding pada bangunan tersebut melebihi standar ketahanan yang ditetapkan dalam Standa PUIL yaitu  $5\Omega$ . Ada 3 bangunan dengan grounding tidak sesuai dengan nilai standar PUIL, yaitu meunasah Bughu, Masjid Tuha dan ما معة الرانرك rumah Pak Iswandi.

#### B. Saran

Terdapat beberapa saran yang dari hasil penelitian ini yang dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya, yaitu.

- 1. Pada penelitian ini proses pengujian dan pengukuran hanya sebatas menggunakan alat ukur Tang Ampere, yang mana hanya mengukur nilai tegangan dari bangunan yang sudah tua. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengukur nilai daya yang terdapat pada bangunan tersebut. Selain itu diharapkan juga pada penelitian selanjutnya untuk dapat menghitung nilai energi yang dapat dihasilkan dari instalasi bangunan tersebut.
- 2. Penelitian ini hanya terbatas pada bangunan tua yang berada di Kabupaten Aceh Besar yang sampel penelitian hanya diambil pada 5 bangunan tua yang berlokasi di dua kecamatan. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada bangunan tua di banyak kecamatan agar data penelitian yang diambil lebih lengkap.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfith. (2019). "Kelayakan Instalasi Listrik Rumah Tangga Dengan Pemakaian Lebih Dari 10 Tahun Di Kanagarian Nanggalo Kecamatan Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan". Jurnal Teknik Eletro ITP. Vol. 2 Nomor
- Ali Hasan M. (2021). "Studi Kelayakan Instalasi Peneragan Rumah Di Atas Umur 15 Tahun Terhadap PUIL 2000 Di Desa Pancur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang". Jurnal Teknik Elektro, Volume 5, No 1.
- Dodo, Muhammad (2020)., "Evaluasi Kelayakan Instalasi Listrik Tegangan Rendah Di Atas Umur 15 Tahun Berdasarkan Puil 2000 Di Desa Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir", skripsi, Pekanbaru: Program Studi Teknik Elektro Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Fernando Darundas, dkk (2020)., "Redesign Instalasi Listrik Gedung Fakultas Teknik Jurusan Elektro Dan Jurusan Arsitektur Universitas Sam Ratulangi Manado" Jurnal Teknik Elektro dan Komputer. Vol.7. No.3

- Hidayat, Arif. Dkk (2019). "Kelayakan Instalasi Listrik Rumah Tangga Berdaya ≤ 900 VA Berumur di Atas 15 Tahun di Desa Bojonggede Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal". Jurnal Teknik Elektro. Vol. 7 Nomor 1
- Hidayat, M. Harlanu, and S. Sunardiyo, (2019) "Kelayakan Instalasi Listrik Rumah Tangga Berdaya ≤ 900 VA Berumur di Atas 15 Tahun di Desa Bojonggede Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal," J. Tek. Elektro, Vol. 7, No. 1
- Luki Septya Mahendra,dkk (2022)., "Alat Uji MCB 1 Fasa Instalasi Milik Pelanggan (IML)". Emitor: Jurnal teknik Elektro. Vol. 22. No.2
- PUIL 2011. "Keselamatan dan Pemasangan Instalasi Listrik Voltase Rendah untuk Rumah Tangga". Jakarta.
- PUIL 2000" Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000". Jakarta

ما معة الرانرك


- PUIL 2011" Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011". Jakarta
- PT.PLN (Persero), "Meter Statik Energi Listrik Fase 3", in SPLN D3.006-1: 2010, 2010

- Santoso, Dwi Harianto, (2018)., "Evaluasi Kelayakan Instalasi Listrik Rumah Tangga Dengan Pemakaian Lebih Dari 15 Tahun Berdasarkan Puil 2000 Di Desa Cipaku Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang Jawa Barat" Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah).
- Sumarna, Anggi (2021)., "Analisis Kelayakan Instalasi Listrik Rumah Tangga Di Desa Purworejo Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya"., Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh
- Teguh Setiawa. (2022). "Perancangan Dan Pembuatan Prototipe Saklar Dengan Modul Timer Otomatis Menggunakan 3d Print". Skripsi. Universitas Islam Indonesia.



#### **DAFTAR LAMPIRAN**

### Lampiran 1. SK Skripsi



### Lampiran 2. Surat Penelitian

10/12/23: 21:51

Document



#### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

E. Syelift Abeter Reef Keppeline Departments founds Acete Telepon (262)—75373/1, Expell - ule Marcenty Ac 44

Nomor : B-9064/Un.08/FTK.1/TL-00/08/2023

Lamp :

Hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Vth.

Pengurus Mesjid Tuha Indrapuri

Assalamo'alaikum Wr.Wb.

Pimpiran Fakultas Tarbiyah dan Kegunan UIN Ar-Ranky dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : Ahmad Khudzari / 180211069 Semester/Jurusan : XI / Pendidikan Teknik Flektro

Alamat sekarang : Gampoeng Leupung Cut , Kec, Kuta Malaka, Kab. Aceh besar

Saudara yang tersebut namunya diatas beuar mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Kegursan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak Ibu pampin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul Analisis Kelayakan Instalasi Listrik Bangunan Tua di Kabupaten Aceh Besar

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasah.

Banda Aceb, 25 Agustus 2023

an Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampas : 25 September

2023

Prof. Habiburrahim, S.Ag., M.Com., Ph.D.

جا معة الرانري

AR-RANIRY

## Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian

# a. Dokumentasi Meunasah Leupung Cut





# b. Dokumentasi Meunasah Gampong Bughu





# c. Dokumentasi Masjid Tuha Indrapuri
















## d. Dokumentasi Rumah Bapak Darmawan











# e. Dokumentasi Rumah Bapak Iswandi

















جا معة الرانري

AR-RANIRY